

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CDA MOTOS CRA 15 SAS, NIT: 900597784-2 Carrera 15 # 17-26, CALI (VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799499
MOTOS Carrera 15

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		CC (X) NIT () CE () No. 10548001	
2026-03-11	LUIS EDER CARLVO ORDONEZ				
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento		
CR 26 M 2 96 53	1000000	Cali	Valle del cauca		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ZNO183	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2025	10033821441	2025-01-30	Blanco glacial (v)	Gasolina	9FBHJD201SM164246		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
J759Q320690	OTTO	1598	27264	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	73.30		66.40		62.20		53.00	40	%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
64.10	50	%	Eje 1 izquierdo 2457.00	3905.00	N	Eje 1 Derecho 2091.00	3739.00	N	14.90	30	%		
			Eje 2 izquierdo 2212.00	2855.00	N	Eje 2 Derecho 1889.00	2997.00	N	14.60	30	%		
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N					
15.60*	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N					
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N					


Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.27	-0.36						

Inspección Visual							
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
Tapicería	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Parabrisas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Extintor	CUMPLE		
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Boliquin	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		
Ventanillas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		
Tacos	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Reversa	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE		
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE		
Brazos Axiales	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Pilo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE		
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE		
Banderola	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE				

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.71
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.39	6.38
Eje2	7.38	7.05


SERGIO ANDRES AGUIRRE PRADA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revision técnico mecánica)