

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000181-2603

Centro De Diagnostico Automotor
Candelaria S.A.S
NIT 901416126
LT NO.5 Finca Veracruz LT de
terro del municipio de Candelaria
VDA Cauca seco Tel 4039882
CANDELARIA



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2026-03-14	Nombre o razón social: RAUN ORLANDO T	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 6394829		
Dirección: MZ 3 CA	Teléfono: 3167943522	Ciudad: CANDELARIA	Departamento: VALLE DEL CAUCA		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: NQL287	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2026	Cilindraje: 1598
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10034750063	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: RAUN ORLANDO T



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad			
	65		64		63		59	40	%			
Frenos												
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio		Unidad	
66.7	50	%	Eje 1 Izquierdo	2828	4444	N	Eje 1 Derecho	2955	3895	N	4.3	30
			Eje 2 Izquierdo	1778	2835	N	Eje 2 Derecho	1950	3071	N	8.8	30
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			Eje 4 Derecho		Eje 5 Derecho	
28.1	18	%										

Desviación Lateral											
Eje 1	9.6	Eje 2	15.8*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Pemos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE						
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE						
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE						
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE						
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Boliquin	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE						
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE						
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE						
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE						
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE						
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE						
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE						

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.00	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.26	3.1
Eje 2	3.26	3.51

ING JAINER GRUESO TORRES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000181-2603



Centro De Diagnostico Automotor
Candelaria S.A.S
NIT 901416126
LT NO.5 Finca Veracruz LT de
terrero del municipio de Candelaria
VDA Cauca seco Tel 4039882
CANDELARIA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2026-03-14	Nombre o razón social: RAUN ORLANDO T	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 6394829		
Dirección: MZ 3 CA	Telefono: 3167943522	Ciudad: CANDELARIA	Departamento: VALLE DEL CAUCA		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: NQL287	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2026	Cilindraje: 1598	Kilometraje: 23325
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10034750063	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: RAUN ORLANDO T	



Suspensión (SI aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
	65		64		63		59	40	%

Frenos

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
66.7	50	%	2828	4444	N	2955	3895	N	4.3	30	%
			1778	2835	N	1950	3071	N	8.8	30	%

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Frenos			Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Fuerza	Peso	Unidad										
66.7	50	%	Eje 1 Izquierdo	2828	4444	N	Eje 1 Derecho	2955	3895	N	4.3	30	%		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1778	2835	N	Eje 2 Derecho	1950	3071	N	8.8	30	%		
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho								
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho								
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho								
			28.1	18	%										

Desviación Lateral

Eje 1	9.6	Eje 2	15.8*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pemos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de bateria	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionalas	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reverse	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.00	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.26	3.1
Eje 2	3.26	3.51