

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00003743-2303

CDA Ingeniería SAS
NIT 901084176-6
CARRERA 95 N° 66A - 10 Tel
4827213
BOGOTÁ

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2023-03-06	Nombre o razón social: JOSE EFRAIN FORERO MARTINEZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	Nº. 79964291			
Dirección: CALL. 181C 13 54 T 28 A202	Telefono: 3125490941	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO						
Placa TEP239	Marca: CHERY	Línea: YOYA	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2012	Cilindrada: 1297	Kilometraje: 186801
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10015054247	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO CHERY	Empresa:	Conductor: JOSE EFRAIN FORERO MARTINEZ	



Fecha 2023-03-06, Placa TEP239 Hora 08:17



Fecha 2023-03-06, Placa TEP239 Hora 08:16

Inspección Sensorial						
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Latonera y Pintura	CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE	
G1 Pemos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE			
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE			
G1 Pito	CUMPLE	G1 Galo	CUMPLE			
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE			
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE			
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Bolíquin	CUMPLE			
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE			
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE			
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE			
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE			
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			

G1: CARROZERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.32	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3.62	3.45
Eje 2	4.25	5.62



José Luis Carrillo Penuela
Ing. José Luis Carrillo Penuela

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.