


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003710-2601



CDA REVI TECH BOGOTA SAS
NIT 901171172-1
CARRERA 80 A # 17-21 Tel
3203857032
BOGOTA

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2026-01-06	Nombre o razón social: MAURICIO VARGAS SOLER	Documento de identidad: CC. (<input checked="" type="checkbox"/>) NIT. () CE. ()		No. 795730657			
Dirección: KR 81 B 19 B 90	Telefono: 3107823113	Ciudad: BOGOTA		Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: NOK150	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER		Clase: CAMIONETA	Modelo: 2025	Cilindraje: 1598	Kilometraje: 17356
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10032125578	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: DANNA ZHARID VARGAS		



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad			
	78		75		63		51	40	%			
Frenos												
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
70,1	50	%	2389	3679	N	2679	3188	N	10,8	30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho
28,6	18	%	1941	2963	N	1770	2678	N	8,8	30	%	
Desviación Lateral												
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad					
1,1	8,6						(m/km)					
Inspección Sensorial												
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de bateria	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE	G1 Tapiceria
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE	G1 Coljneria	CUMPLE	G1 Coljneria	CUMPLE	G1 Coljneria	CUMPLE	G1 Coljneria	CUMPLE	G1 Coljneria
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE	G1 Caja de Direccion
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Terminales
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Bastidor
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	G1 Pisos
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE									
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE									
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE									

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,48	6,35
Eje 2	5,52	5,46

[Handwritten Signature]
ING Giovanni Tano R

CDA REVITECH
NIT 901 171 172 1

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.