

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1	
Fecha de inspección: 05/12/2022				Consecutivo: 2022-0195	
Telefono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05	
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHÍCULO	
Nombre o Razón Social: MARIA VICTORIA GALEANO Y PAISATOURS				Placa: SNN458	Interno:
Cedula o NIT: 43898985					Tipo: MICRO
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo: 2007	Marca: NISSAN
Documento de identidad	X				Kilometraje: gps
Licencia de conducción	X				
CRITERIOS	SI		NO		FECHA
Tarjeta de propiedad			X		
Tarjeta de operación	X				2023-12-07
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X				2023-02-01
Revisión Bimestral	X				2023-02-05
Revisión tecno mecánica (vigente)	X				2023-01-31
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X				2023-11-25
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN			CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas		X		
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos		X		
	3. Extintor N0 1		X		
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo		X		
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo		X		
	6. Cruceta		X		
	7. Linterna		X		
	8. Llanta de repuesto		X		
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa refectiva (50cmsX 25cms)		X		
	11. Logo razón social de la empresa transportadora		X		
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas		X		
LADO DERECHO	14. Replica de la placa refectiva (50cmsX 25cms)		X		
	15. Logo razón social de la empresa transpotador		X		
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas		X		
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop		X		
	18. Luces traseras medias		X		
	19. Luces de reversa		X		
	20. Luces de parqueo		X		
	21. Luces direccionales		X		
	22. Vidrio Panoramico		X		
	23. Luz de placa		X		
	24. Velocidad máxima		X		
	27. Como conduzco		X		
PARTE FRONTAL	Estado de la placa		X		
	29. Luces delanteras altas y bajas		X		
	30. Luces direccionales y parqueo		X		
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)		X		
	32. Estado de la placa		X		

	34. Emblema escolar (escrito al contrario)	X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura	X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
BOTIQUÍN	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
	58. Tijeras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
84. Gel antibacterial	X				
LLANTAS					
Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda		Trasera derecha	
OVATION	OVATION	IN	EX	IN	EX
215/65/R16	215/65/R16	MICHELIN	MICHELIN		
4mm	4mm	215/65/R16	215/65/R16		
4mm	4mm	8mm	8mm		
Cumple	Cumple	8mm	8mm		
		Cumple	Cumple	No cumple	No cumple
RECOMENDACIONES					
Adquiera un botiquín mas adecuado		Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil			

	Prepare nueva revisión tecnomecanica		Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
	Señalice las salidas de emergencia clara y visible		Absténgase de utilizar sillas improvisadas
	Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad		Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
	Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles		Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
	Mejora del estado de latonería y pintura		Mejore la bandera escolar
	Mejore la instalación de cinturones de seguridad		Prepare caja de herramientas
	Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)		Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
	Prepare renovación de SOAT		Realice el aseo de la cojinería
	Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar		Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ

Nombre y apellido del conductor:

Resultado de la Inspección:

Firma:

Felipe Valencia

Firma:

Aprobado