

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001299-2301



CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba: 2023-01-14	Nombre o razón social: JAVIER DE JESUS PINEDA ARANGO					Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 5006897		
Dirección: CIRCULAR 3 RA 68C -10	Telefono: 3147955133					Ciudad: MEDELLIN	Departamento: ANTIOQUIA		
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: SOP442	Marca: CHEVROLET	Linea: NPR	Clase: BUSETA	Modelo: 2009	Cilindraje: 4570	Kilometraje: 558022			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10019106299	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO VERDE	Empresa:				Conductor: JAVIER DE JESUS PINEDA ARANGO	



Fecha 2023-01-14, Placa SOP442 Hora 16:24



Fecha 2023-01-14, Placa SOP442 Hora 16:22

Eficacia Total			Mínimo Unidad			Fuerza Peso Unidad			Fuerza Peso Unidad			Desequilibrio Máximo Unidad		
81,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	8501	10212	N	Eje 1 Derecho	10286	8574	N	17,4	30	%	
			Eje 2 Izquierdo	8396	12576	N	Eje 2 Derecho	10026	14421	N	16,3	30	%	
Eficacia Auxiliar			Mínimo Unidad			Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
36,2	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho							

Frenos

Eje 1	4,3	Eje 2	-1,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	-----	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Desviación Lateral

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Soportes	CUMPLE	G1 Rotulas Superiores	NO APLICA	G1 Rotulas Inferiores	NO APLICA	G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Amortiguadores	CUMPLE
G1 Tijeras	NO APLICA	G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Pito	CUMPLE	G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Parabrisas	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Pertas	CUMPLE	G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Stop	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE										
G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION								
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS								
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO								

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)				
Rueda De Repuesto		6.17		
Izquierda		Derecha		
Eje 1		5,23		5,72
		R1	R2	R2 R1
Eje 2		10,25	9,87	8,71 8,99

ING. JAVIER JIMENEZ CABRALES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.