



### DATOS DEL VEHÍCULO Y DICTAMEN

Placa:	VEF543	Cliente:	Myriam Patricia Acosta Navarro
Marca:	CHEVROLET	Identificación:	52164379
Línea:	NPR	Teléfono:	3147492424
Color:	Blanco Verde	Dirección:	Amaga
Nº Motor:	371321	Fecha Revisión:	19/06/2021 03:14 p.m.
Nº Chasis:	9GCNPR7167B008916	SOAT Hasta:	09/10/2021
Matriculado:	17/10/2006	RTM Hasta:	31/01/2022
Inspector:	Luisafernandacolorado		
Empresa:	Cda Ajustev Riosucio		



**APROBADO**

### FOTOS DEL VEHÍCULO



### EXTERIOR



Carrocería y Chasis	Bueno
Limpiabrisas	Bueno
Peldaños	Bueno
Retrovisores	Bueno
Vidrios	Bueno
Dispositivos de Retención de Carga	Bueno

### SUSPENSIÓN



Suspensión	Bueno
------------	-------

### RINES Y LLANTAS



Rines y Llantas	Bueno
-----------------	-------

### INTERIOR



Habitáculo del Conductor	Bueno
Cinturones de Seguridad y Anclajes	Bueno
Dispositivo de Control de Velocidad	Bueno
Bocina o Dispositivo Acústico	Bueno

### DIRECCIÓN





Dirección	Bueno
-----------	-------


### MOTOR




Motor	Regular
-------	---------

SISTEMA DE COMBUSTIBLE 	
Sistema de Combustible	Bueno

TRANSMISIÓN 	
Transmisión	Bueno

ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN 	
Luces	Bueno
Salida de Emergencia y Placas	Regular
Equipo de Carretera	Bueno
Botiquín	Bueno

FRENOS 	
Pedal	Bueno
Guayas	Bueno
Bomba de Vacío (Booster) o Compresor y Anclajes	Bueno
Válvula de Regulación del Freno de Estacionamiento	Bueno
Tubos y Mangueras de Frenos	Bueno
Cilindros Mordazas y Bandas	Bueno
Eficacia del Frenado	Bueno

DOCUMENTOS 	
SOAT	Bueno
Revisión Técnico Mecánica	Bueno


PROFUNDIDAD LABRADO DE LAS LLANTAS			
Delantera Izquierda: 6.2 mm			Delantera Derecha: 6.3 mm
Trasera Izquierda Externa Eje 2: 6.0 mm			Trasera Derecha Externa Eje 2: 5.4 mm
Trasera Izquierda Interna Eje 2: 6.3 mm			Trasera Derecha Interna Eje 2: 5.9 mm
Repuesto: 4.6 mm			

CLÁUSULAS
<p>Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse de los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria.</p> <p><b>Nota:</b> Los resultados de la Revisión Preventiva no reemplaza el Certificado de Revisión Tecnicomecanica y Emisiones Contaminantes.</p>

## DETALLES

## OBSERVACIONES

-Falta leyenda de como conduzco trasero. -Humedad por caja de cambios.. \*Vehículo revisado por los Inspectores: Jean Paul Duarte y Jairo Fernando Mafla\*.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Y. Pino', is centered within a light pink rectangular box.

ING. YERYUN DARIO PINO JARAMILLO  
TARJETA PROFESIONAL 05117 - 361649 ANT