



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 24/11/2023

Hora inicial: 13:40:00

Hora final: 14:07:00

Duración revisión:00 horas 27 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN

Nombre de conductor: JOHN CARLOS ARANGO GRANDA

Placa: TSW655

Ruta: ESPECIALES

Kilometraje: 376709

Técnicos: /JEFFERSON TABARES

Propietario: JUAN GUILLERMO GONZALES GONZALES

Cédula Conducto: 98772028

Tipo: Buseta

Modelo: 2013

Licencia: C2

Lote: SEXTA REVISION 2023

Marca: CHEVROLET

Elaborado por:Inspe/Rev1/Rev2

APROBADO

PISTA DE FRENO SE REALIZA: NO

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A:	Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			
Defectos Tipo B:	Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			
LABRADO DE LLANTAS(mm)				
Delantera Izquierda:7-Delantera Derecha:6.5-Trasera Izquierda Interior:2.2-Trasera Izquierda Exterior:4.5-Trasera Derecha Interior:7-Trasera Derecha Exterior:8-LLanta de Repuesto:11				

Observaciones generales: **AJUSTAR BOSIN LADO DERECHO**

Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual próximo a vencerse en: 25/11/2023

Poliza de Responsabilidad Civil Contractual próximo a vencerse en: 25/11/2023

Firma del técnico(s) o Director: Jefferson Tabares

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECAÑICA