


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-05-10	Nombre o razón social OFELIA ESTELA MURIEL	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43531134			
Dirección CLL 91 50C-38	Teléfono 2222222		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa TMU144	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan ahz gl	
Modelo 2006	No. de licencia de transito 10026239753		Fecha Matrícula 2006-03-17	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0714483
No. Motor ZD30033327K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3000	Kilometraje 358954	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)



2024-05-10 TMU144 14:50



2024-05-10 TMU144 14:46

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 80.10	Delantera Derecha	Valor 84.40	Trasera Izquierda	Valor 74.80	Trasera Derecha	Valor 82.30	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
61.90	50	%	Eje 1 izquierdo	3218.00	N	Eje 1 Derecho	3487.00	N	7.71	30	%
			Eje 2 izquierdo	2351.00	N	Eje 2 Derecho	2581.00	N	8.91	30	%
27.60	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.08	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Luces altas	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.67
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.67	6.00
Eje2	6.43	6.78

HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)