



DATOS DEL VEHÍCULO Y DICTAMEN

Placa:	TKH321	Cliente:	turismo de Antioquia para colombia
Marca:	KIA	Identificación:	811041306
Línea:	PREGIO	Teléfono:	00000
Color:	Blanco	Dirección:	medellin
Nº Motor:	JT370101	Fecha Revisión:	28/08/2024 03:42 p.m.
Nº Chasis:	KNHTS73222709484	SOAT Hasta:	15/02/2025
Matriculado:	25/06/2002	RTM Hasta:	25/02/2025
Inspector:	Jairo Mafla		
Empresa:	Particulares		



APROBADO

FOTOS DEL VEHÍCULO



EXTERIOR



Carrocería y Chasis	Bueno
Limpriabrisas	Bueno
Peldaños	Bueno
Retrovisores	Bueno
Vidrios	Bueno
Dispositivos de Retención de Carga	Bueno
Sistema de Escape	Bueno

INTERIOR



Habitáculo del Conductor	Bueno
Cinturones de Seguridad y Anclajes	Bueno
Dispositivo de Control de Velocidad	Bueno
Bocina o Dispositivo Acústico	Bueno

SUSPENSIÓN



Suspensión	Bueno
------------	-------

DIRECCIÓN



Dirección	Bueno
-----------	-------

RINES Y LLANTAS		
Rines y Llantas	Regular	
SISTEMA DE COMBUSTIBLE		
Sistema de Combustible	Bueno	
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		
Luces	Bueno	
Salida de Emergencia y Placas	Bueno	
Equipo de Carretera	Bueno	
Botiquín	Bueno	

MOTOR		
Motor	Bueno	
TRANSMISIÓN		
Transmisión	Bueno	
FRENOS		
Pedal	Bueno	
Guayas	Bueno	
Bomba de Vacío (Booster) o Compresor y Anclajes	Bueno	
Válvula de Regulación del Freno de Estacionamiento	Bueno	
Tubos y Mangueras de Frenos	Bueno	
Cilindros Mordazas y Bandas	Bueno	
Eficacia del Frenado	Bueno	

DOCUMENTOS		
SOAT	Bueno	
Revisión Técnica Mecánica	Bueno	



CLÁUSULAS


Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse de los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria.

Nota: Los resultados de la Revisión Preventiva no reemplaza el Certificado de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones Contaminantes.

DETALLES

OBSERVACIONES

Poca vida útil en llantas traseras derechas con desgaste en borde interno..



ING. YERYUN DARIO PINO JARAMILLO

TARJETA PROFESIONAL 05117 - 361649 ANT