



CDA DEL CARIBE  
NIT: 9001322387  
CALLE 38 N.6-559 LOTE 2  
Tel - 2807097  
SINCELEJO - Sucre  
cdadelcanbe@gmail.com

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

Fecha de prueba 2024-12-11 15:56:09	Nombre o Razón social LOGISTICA Y COMERCIA JG SA	Documento de identidad CC( ) NIT(X) No. 901780345
Dirección SAN MARCO	Teléfono fijo o Número de Celular 3104206999	Ciudad SUCRE
Correo Electrónico carlosmariomeza453@gmail.com		Departamento Cauca

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Placa KUN624		País COLOMBIA		Servicio Público		Clase BUSETA		Marca CHEVROLET		Línea NPR	
Modelo 2009	Número de licencia de tránsito 10030821470	Fecha de matrícula 2009-12-18	Color BLANCO VERDE					Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis ----		
No de motor 626611	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm³)(si aplica) 4570	Kilometraje 823737					Número de pasajeros (sin incluir conductor) 28		Blindaje SI( ) NO(X)	
Potencia (si aplica) 0	Tipo de Carrocería CERRADA		Fecha vencimiento SOAT 2025-06-01					Conversión GNV SI( ) NO( ) N/A(X)			Fecha Vencimiento GNV

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 6. FRENO

Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1 6583	13773	N	Eje 1	7613	11821	N	13.5	20	30	%
Eje 2 8554	17717	N	Eje 2	9888	15971	N	13.5	20	30	%
Eje 3		N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4		N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5		N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total			Valor	Mínimo			Unidad			
			55.1	50			%			

## 6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
28.7	18	%	Sumatoria Izquierdo 7897	31490	N	Sumatoria Derecho 9143	27792	N

## C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	

## D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			TOTAL	