






	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y PREVENTIVA	Código	F - 061
	Inspección Sensorial	Versión	01
		Fecha de emisión	2023-09-07

FECHA: 14-04-2025		TIPO DE VEHICULO: Microbus		MODELO:	
EMPRESA: PaisaTours.		PLACA: SNL 523		Nro. INTERNO 0078	
NOMBRE DEL CONDUCTOR Jose Antonio Buitrago Conedor		IDENTIFICACION 79659634			
KILOMETAJE		HORA 3:25			
ITEMS A INSPECCIONAR		CRITERIOS DE INSPECCION	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES EVIDENCIAS ENCONTRADAS
			SI	NO	
DOCUMENTOS	Licencia de transito	Verificar existencia dentro del Vehiculo y Fechas de Vencimiento	X		10026130802
	SOAT		X		03-01-2026
	Revisión Tecnicomecanica		X		25-12-2025
	Seguros de Responsabilidad Civil		X		Ex 25-11-2025
	Licencia de conducción		X		Conta 25-11-2025
	Tarjeta de operación		X		79659634
			X		478749
SISTEMA ELECTRICO	Direccionales Delanteras	Se verifica el estado adecuado y la respuesta inmediata de todo el sistema de alumbrado, se inspeccionan las pastas o cristales que no estén quebrados, si se presenta alguna indicación relevante se debe comunicar al conductor para su reparación inmediata	X		
	Direccionales Traseras		X		
	Luces Altas		X		
	Luces Bajas		X		
	Luz de Freno		X		
	Luz de Reversa		X		
	Luces Internas		X		
	Luz de Parqueo		X		
	Bocina o pito		X		
	Timbres		X		
	Bornes de Batería		X		
	Carga de Batería		X		
			X		
LIMPIABRISAS	Delantero derecho	Verificar estado de las plumillas funcionamiento y respuesta rápida	X		
	Delantero Izquierdo		X		
	Trasero		X		
SISTEMA DE FRENO	Pedal Freno Principal	Si el vehiculo cuenta con freno de aire se hacen dos pisadas a fondo para verificar fugas de aire y recorrido libre del pedal	X		
	Freno de Emergencia		X		
	Presencia de fugas de Aire		X		
	liquidos de frenos		X		
LLANTAS	Llantas Delanteras	Con la ayuda del profundimetro se medirá en el área de mayor desgaste en vehiculos livianos 1.6 mm en vehiculos pesados 2mm, revisar presión de aire	X		DD 45 LDD 5.77 DI 45 LDI 5.47
	Llantas Traseras		X		TD 45 LTD 4.17 TI 45 LTI 4.21
	Llanta de Repuesto		X		PRep. 45. LRep 4.22
ESPEJOS	Derecho	Verificar limpieza, sin roturas, opacos y ubicación acorde a necesidad	X		
	Izquierdo		X		
	Retrovisor		X		
SISTEMA DE SUSPENSION	Rotulas y tijeras	Verificar si los niveles son los adecuados (reportar si se evidencia fugas)			
	Muelles amortiguadores				

	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y PREVENTIVA	Código	F - 061
	Inspección Sensorial	Versión	01
		Fecha de emisión	2023-09-07

	Barras estabilizadoras				
ELEMENTOS INTERNOS	Apoyacabezas	Graduar ajuste de apoyacabezas, Revisar estado de la Cojinería, verificar el funcionamiento y estado de los cinturones de seguridad, verificar estado adecuado de seguros y chapas			
	Cinturones de Seguridad				
	Cojinería				
	Manijas y Asideros				
	Seguros y Chapas				
AVISOS Y SEÑALIZACION	Avisos de la Empresa	Revisar que sean legibles los avisos de la empresa y numero de orden, verificar existencia de aviso como conduzcó			
	Numero de Orden				
	Avisos Reglamentarios				
EQUIPO DE PREVENCIÓN	Extintor	Tacos de Madera	Botiquín	Debe Contener lo Necesario	
	Copa para Ruedas	Señales Reflectivas	Caja de herramientas	Alicates, Destornilladores, llave de expansión, Llaves Boca fija, Hombrosolo	
	Gato	Chaleco			
REGISTRO FOTOGRAFICO	FOTOGRAFIA 1  FECHA: 2025-04-14, PLACA: PREVENTIVA, HORA: 15:50:18		FOTOGRAFIA 2  FECHA: 2025-04-14, PLACA: PREVENTIVA, HORA: 15:53:44		

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION  Ing. DIEGO FORERO	FIRMA CONDUCTOR  C.C. 79659.634
--	--