



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
DOMICILIOS TECNICENTRO LOS COLORES  
Inspección

Decreto 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 27/04/2025

Hora inicial: 08:14:00

Hora final: 08:21:00

Duración revisión: 00 horas 7 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN

Nombre de conductor: JULIAN SEBASTIAN OSORIO

Placa: TSW655 N.Int: 1273  
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 25

Kilometraje: 444810 Nro.Factura: 132131

Técnicos: JOSEPH CORRALES/SEBASTIAN MONSALVE

Propietario: GUILLERMO GONZALES

Cédula Conducto: 1047996932

Tipo: Buseta  
Modelo: 2013  
Licencia: C2

Lote: TERCERA REVISION 2025  
Marca: CHEVROLET NPR  
Elaborado por Inspe/Rev1 /Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO. SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA  
MATRICULA:AN230-171139



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:8-Delantera Derecha:5.7-Trasera Izquierda Interior:4.5-Trasera Izquierda Exterior:5-Trasera Derecha Interior:5.5-Trasera

Derecha Exterior:5-LLanta de Repuesto:7

Firma del técnico(s) o Director:

Sebastian M

----- FIN DEL REPORTE -----

**TECNICENTRO LOS COLORES**  
**NIT. 890.302.988-7**  
**DIVISIÓN TECNICOMECAÑICA**

Fecha de impresión:  
27/04/2025  
08:21:00

Sede Ppal Cl 53 No.72-07 PBX:2306111  
E-mail:tecnico.colores@tecnicentroloscolores.com  
Medellín - Colombia

Page 1/1