

# INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00023070



Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL  
NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505176415

Fecha Revisión

21/06/2025

PLACA:	SMO866	CLASE:	MICROBUS		MARCA:	MERCEDES BENZ		LINEA:	SPRINTER 413		
KILOMETRAJE:	269.851	MODELO:	2009	CILINDRAJE:	2150	SILLAS:	20	COLOR:	BLANCO ARTICO		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	61198170090151		VIN:	8AC9046639E009293		CHASIS:	8AC9046639E009293		
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A							
Certificado:	1746518444	Fec.Exp:	19/07/2024	Fec.Ven:	19/07/2025	14289411736810	Fec.Exp:	12/12/2024	Fec.Ven:	11/12/2025	
Empresa:	TURISMO DE ANTIOQUIA PARA COLOMBIA SASPAISATOURS NIT. 811041		Dirección:	BOGOTA							
Propietario:	TATIANA CHAVES ERIKA CC. 1069750496		Dirección:	BOGOTA							
Conductor:	FERNEY LEON CC. 1072190364		Dirección:	BOGOTA							

## INSPECCIÓN SENSORIAL

LUCES		Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓
Altas	✓	Esparragos y Tuerca	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓
Medias Delanteras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	SISTEMA ESCAPE	
Freno	✓	Aceite de motor	✓	Cabrilla	✓	Union Anillos	✓
Placa	✓	Valvulina caja	✓	Juego Libre	✓	Union Tubo	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Columna	✓	Catalizador	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓	Caja De Dirección	✓	Silenciador	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓	Terminales	✓	SISTEMA ELECTRICO	
Parqueo	✓	Combustible	✓	Axiales	✓	Interruptor Electrico	✓
Interna	✓	Aire	✓	Brazo corto	✓	Correas	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Brazo largo	✓	Bateria	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR		Pitman	✓	Cableado	✓
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Bielas	✓	Interruptor Central	✓
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	SUSPENSION		Arranque	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	Topes	✓	Pito Ciudad	✓
Silleteria	✓	Ventilador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Tacometro	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Presion Aire	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Sopores/Sapos	✓	Man Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Brazo Compensador De Dirección	✓	Amperimetro	✓
Tapa Combustible	✓	CARDAN		Tijera Inferior Y Superior	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Puerta	✓	Crucetas	✓	Splinderes	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Barra Estabilizadora	✓	Extintor	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Botiquin	✓
Vidrios	✓	TRANSMISION		Rotulas	✓	Triangulos -Conos	✓
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Terminales	✓	Linterna	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Holguras	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA		Chasis	✓	Tacos (Cuñas)	✓
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Pasadores	✓	Herramientas	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	FRENOS		Manguera Aire	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	Booster	✓		
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓	Freno De Mano / seguridad	✓		
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION		Campanas	✓		
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Discos	✓		
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓				

LABRADO RUEDAS ( mm )			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda de Repuesto	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2		
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho		N				30	%	
		Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho		N				30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho		N			30	%	
18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho		N				30	%	
		Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho		N				30	%	

LABRADO RUEDAS ( mm )		Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10	
Rueda de Repuesto	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2		Unidad	m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad	
		%		%		%		%		Resultado			



### Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO
<b>APROBADO</b>
Vigencia: 21/08/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA
FERNEY Y CASTAÑO
LEON
FERNEY LEON CC. 1072190364

RESPONSABLE
<b>APROBADO</b>
REVIEEXPRESS
Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.