

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA  
PARA VEHÍCULOS**

No: 00002338-2506

CDA AUTOMAS BARBOSA  
NIT 901214167-9  
CALLE 15 # 19A-65 Tel  
6263583  
BARBOSA



CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

|                                    |   |   |               |                 |              |                         |                     |
|------------------------------------|---|---|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| FECHA                              |   | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO          |               |                 |              |                         |                     |
| Fecha de prueba:<br>2025-06-24     | Nombre o razón social:<br>FABIO NELSON MUÑOZ BUILES | Documento de identidad:<br>CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) |               |                 |              | No. 98507093            |                     |
| Dirección:<br>BARRIO AYACUCHO      | Telefono: 3117928093                                | Ciudad: SANTO DOMINGO                                 |               |                 |              | Departamento: ANTIOQUIA |                     |
| Placa: TTV470                      | Marca: KIA  | DATOS DEL VEHICULO                                    |               |                 |              |                         |                     |
| Servicio: PÚBLICO                  | No Licencia Tránsito: 10031068808                   | Combustible: DIESEL                                   | Color: BLANCO | Clase: MICROBUS | Modelo: 2014 | Cilindrada: 2957        | Kilometraje: 222158 |
| Empresa: FABIO NELSON MUÑOZ BUILES |   |   |               |                 |              |                         |                     |



Fecha 2025-06-24, Placa TTV470 Hora 11:21

Fecha 2025-06-24, Placa TTV470 Hora 11:25

| Delantera Izquierda |      |       | Valor 76   | Delantera Derecha |                 |             | Valor 84  | Suspensión (Si aplica) |               |                    | Valor 75  | Trasera Izquierda |                      |             | Valor 84  | Trasera Derecha |               |              | Valor 84 | Minimo 40   | Unidad % |
|---------------------|------|-------|--|-------------------|-----------------|-------------|-----------|------------------------|---------------|--------------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------|
| Eficacia Total      |      |       | Mínimo 52  | Unidad % 50       | Eje 1 Izquierdo | Fuerza 3870 | Peso 5042 | Unidad N               | Eje 1 Derecho | Fuerza 3952        | Peso 4876 | Unidad N          | Eje 2 Derecho        | Fuerza 1297 | Peso 5131 | Unidad N        | Eje 3 Derecho | Fuerza 11,5* | Peso 2,1 | Unidad % 30 |          |
| Eficacia Auxiliar   |      |       | Mínimo 11,5*   | Unidad % 18       | Eje 2 Izquierdo | 1653        | 5631      | N                      | Eje 2 Derecho | 1297               | 5131      | N                 | Eje 4 Derecho        | 11,5*       | 21,5*     | N               | Eje 5 Derecho | 30           | % 30     |             |          |
| Eje 1               | -3,6 | Eje 2 | 3,9 <th>Eje 3</th> <td></td> <th>Eje 4</th> <td></td> <th>Eje 5</th> <td></td> <th data-cs="3" data-kind="parent">Desviación Lateral</th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-cs="3" data-kind="parent">Inspección Sensorial</th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th>Máximo</th> <td>± 10</td> <th>Unidad</th> <td>(m/km)</td> | Eje 3             |                 | Eje 4       |           | Eje 5                  |               | Desviación Lateral |           |                   | Inspección Sensorial |             |           | Máximo          | ± 10          | Unidad       | (m/km)   |             |          |

|                                  |        |                           |            |                          |            |
|----------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|
| G1 Identificación reglamentaria  | CUMPLE | G1 Luz de parqueo         | CUMPLE     | G1 Eje3 llanta Izquierda | NO APPLICA |
| G1 Distintivo de la empresa      | CUMPLE | G1 Luz Interna            | CUMPLE     | G1 Eje4 llanta Derecha   | NO APPLICA |
| G1 Anchaje sillas                | CUMPLE | G1 Luz Placa              | CUMPLE     | G1 Eje4 llanta Izquierda | NO APPLICA |
| G1 Estado tubos escape           | CUMPLE | G1 Luces Altas            | CUMPLE     | G1 Eje5 llanta Derecha   | NO APPLICA |
| G1 Aseo General                  | CUMPLE | G1 Luces Bajas            | CUMPLE     | G1 Eje5 llanta Izquierda | NO APPLICA |
| G1 Espejos                       | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE     | G1 Eje1 Rin Derecho      | NO APPLICA |
| G1 Pernos                        | CUMPLE | G1 Terminales Batería     | CUMPLE     | G1 Eje1 Rin Izquierdo    | CUMPLE     |
| G1 Scopores                      | CUMPLE | G1 Anchaje de batería     | CUMPLE     | G1 Eje2 Rin Derecho      | CUMPLE     |
| G1 Rotulas Superiores            | CUMPLE | G1 Desempeñador           | CUMPLE     | G1 Eje2 Rin Izquierdo    | CUMPLE     |
| G1 Rotulas Inferiores            | CUMPLE | G1 Cruceta                | CUMPLE     | G1 Eje3 Rin Derecho      | NO APPLICA |
| G1 Resortes o Ballestas          | CUMPLE | G1 Linterna               | CUMPLE     | G1 Eje3 Rin Izquierdo    | NO APPLICA |
| G1 Amortiguadores                | CUMPLE | G1 Triangulos             | CUMPLE     | G1 Eje4 Rin Derecho      | NO APPLICA |
| G1 Tijeras                       | CUMPLE | G1 Bandera                | CUMPLE     | G1 Eje4 Rin Izquierdo    | NO APPLICA |
| G1 Limpiaparabrisas              | CUMPLE | G1 Tacos                  | CUMPLE     | G1 Eje5 Rin Derecho      | NO APPLICA |
| G1 Retrovisores                  | CUMPLE | G1 Llanta de respuesto    | CUMPLE     | G1 Eje5 Rin Izquierdo    | NO APPLICA |
| G1 Pito                          | CUMPLE | G1 Galo                   | CUMPLE     | G1 Latonería y Pintura   | CUMPLE     |
| G1 Dispositivo de velocidad      | CUMPLE | G1 Herramienta            | CUMPLE     | G1 Cajonería             | CUMPLE     |
| G1 Parabrisas                    | CUMPLE | G1 Extintor               | CUMPLE     | G1 Terminales            | CUMPLE     |
| G1 Ventanillas                   | CUMPLE | G1 Botiquín               | CUMPLE     | G1 Brazos Axiales        | CUMPLE     |
| G1 Puertas                       | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE     | G1 Bastidor              | CUMPLE     |
| G1 Cinturones de Seguridad       | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha    | CUMPLE     | G1 Pisos                 | CUMPLE     |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda  | CUMPLE     | G1 Promedio de Distancia | NO APPLICA |
| G1 Direccionales                 | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha    | CUMPLE     | G1 Promedio de Tiempo    | NO APPLICA |
| G1 Stop                          | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda  | CUMPLE     |                          |            |
| G1 Reversa                       | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha    | NO APPLICA |                          |            |

G1: CARROCERIA      G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD      G7: LLANTAS      G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G2: SISTEMA DE SUSPENSION      G5: SISTEMA ELECTRICO      G8: RINES      G11: CHASIS  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD      G6: EQUIPO DE CARRETERA      G9: ESTADO DE PRESENTACION      G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo ó para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |         |      |
|----------------------------|---------|------|
| Rueda De Repuesto          | 5.58    |      |
| Izquierda                  | Derecha |      |
| Eje 1.                     | 6.29    | 6.51 |
| Eje 2                      | 6.22    | 6.55 |

ING. CESAR ATENCIA TRESPALACIOS

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.