

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00003713-2507



CDA CARPOOL
NIT 901515457-1
Av Calle 22 # 34-63/67
Tel 3208844697
BOGOTÁ

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | | | |
| Fecha de prueba: 2025-07-28 | Nombre o razón social: ASOCIACION BENEFICO CRISTIANA PROMOTORA DE DESARROLLO INTEGRAL | Documento de identidad: CC. () NIT. (X) CE. () | No. 800232727 | | | | |
| Dirección: CRR 20 N 39 B 15 | Teléfono: 3174423286 | Ciudad: BOGOTA | Departamento: DISTRITO CAPITAL | | | | |
| Placa: STB130 | Marca: NISSAN | Línea: URVAN | Clase: MICROBUS | Modelo: 2011 | Cilindrada: 2953 | Kilometraje: 125400 | |
| Servicio: PÚBLICO | Nº Licencia Transito: 1003299894 | Combustible: DIÉSEL | Color: BLANCO | Empresa: ASOCIACION BENEFICO CRISTIANA PROMOTORA DE DESARROLLO I | Conductor: | | |



Fecha 2025-07-28, Placa STB130 Hora 10:12

Fecha 2025-07-28, Placa STB130 Hora 10:13

Inspección Sensorial

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G1 Luz de parqueo | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G1 Luz Interna | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Derecha | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillas | CUMPLE | G1 Luz Placa | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G1 Luces Altas | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Derecha | CUMPLE |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G1 Luces Bajas | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Focos | CUMPLE | G1 Tomacables Batería | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Soportes | CUMPLE | G1 Anclaje de batería | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Rotulas Superiores | CUMPLE | G1 Desempeñador | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G1 Cruceta | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G1 Linterna | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Amortiguadores | CUMPLE | G1 Triangulos | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Tijeras | CUMPLE | G1 Bandera | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Limpieparabrisas | CUMPLE | G1 Taco | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Retrovisores | CUMPLE | G1 Llanta de respuesto | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Pito | CUMPLE | G1 Galo | CUMPLE | G1 Llantoneria y Pintura | CUMPLE |
| G1 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G1 Herramienta | CUMPLE | G1 Tapiceria | CUMPLE |
| G1 Parabrisas | CUMPLE | G1 Extintor | CUMPLE | G1 Cojineria | CUMPLE |
| G1 Ventanillas | CUMPLE | G1 Botiquin | CUMPLE | G1 Caja de Dirección | CUMPLE |
| G1 Puertas | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | G1 Terminales | CUMPLE |
| G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Bastidor | CUMPLE |
| G1 Direccionales | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Pisos | CUMPLE |
| G1 Sirena | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G1 Reversa | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Promedio de Tiempo | CUMPLE |

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto | Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 5,22 | 5,15 |
| Cjx 2 | 5,21 | 5,10 |



EMERSON AUBIN CIFUENTES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.