

# INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00024087



Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL  
NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505176415

Fecha Revisión

17/09/2025

PLACA:	SMO866	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	MERCEDES BENZ	LÍNEA:	SPRINTER 413
KILOMETRAJE:	278.536	MODELO:	2009	CILINDRAJE:	2150	SILLAS:	20 COLOR: BLANCO ARTICO
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	61198170090151	VIN:	8AC9046639E009293	CHASIS:	8AC9046639E009293
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Certificado:	182566811	Fec.Exp:	17/07/2025	Fec.Ven:	17/07/2026	14289411736810	Fec.Exp: 12/12/2024 Fec.Ven: 11/12/2025
Empresa:	TURISMO DE ANTIOQUIA PARA COLOMBIA SASPAISATOURS NIT. 811041	Dirección:					BOGOTA
Propietario:	TATIANA CHAVES ERIKA CC. 1069750496	Dirección:					BOGOTA
Conductor:	FERNEY LEON CC. 1072190364	Dirección:					BOGOTA

## INSPECCIÓN SENSORIAL

LUCES		Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓
Altas	✓	Esparragos y Tuerca	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓
Medias Delanteras	✓	<b>FUGAS</b>		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	<b>SISTEMA ESCAPE</b>	
Freno	✓	Aceite de motor	✓	<b>DIRECCION</b>		Union Anillos	✓
Placa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓	Catalizador	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓	Silenciador	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Dirección	✓	<b>SISTEMA ELECTRICO</b>	
Parqueo	✓	Combustible	✓	Terminales	✓	Interruptor Electrico	✓
Interna	✓	Aire	✓	Axiales	✓	Correas	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓	Bateria	✓
<b>HABITACULO DE PASAJEROS</b>		<b>MOTOR</b>		Brazo largo	✓	Cableado	✓
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓	Interruptor Central	✓
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Bielas	✓	Arranque	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	<b>SUSPENSION</b>		Pito Ciudad	✓
Silleteria	✓	Ventilador	✓	Topes	✓	Tacometro	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Sopores/Sapos	✓	Amperimetro	✓
Tapa Combustible	✓	<b>CARDAN</b>		Brazo Compensador De Dirección	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Puerta	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	<b>EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA</b>	
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓	Extintor	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓	Botiquin	✓
Vidrios	✓	<b>TRANSMISION</b>		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triangulos -Conos	✓
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓
Salida De Emergencia	✓	<b>ESTADO CARROCERIA</b>		Holguras	✓	Tacos (Cuñas)	✓
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓	Manguera Aire	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	<b>FRENOS</b>			
<b>SISTEMA RODAMIENTO</b>		Capot	✓	Booster	✓		
Llantas Delanteras	✓	<b>IDENTIFICACION</b>		Freno De Mano / seguridad	✓		
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓		
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓		

LABRADO RUEDAS ( mm )			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda de Repuesto	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2		
6.0	5.0	9.0	4.0	3.0	6.0	5.0						

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho			N		30	%
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho			N		30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho			N		30	%
18	%		Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho			N		30	%
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho			N		30	%

LABRADO RUEDAS ( mm )		Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5	
Rueda de Repuesto	6.0	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
		5.0	9.0	4.0	3.0	6.0	5.0				



### Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO
<b>APROBADO</b>
Vigencia: 17/11/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA
FERNEY LEON CC. 1072190364

RESPONSABLE
<b>APROBADO</b>
REVIEEXPRESS
Alfonso Moreno INGENIERIA S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.