

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**TECNICENTRO LOS COLORES**  
**Primera Reinspección**

Fecha de revisión: 29/08/2025      Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
 Hora inicial: 10:18:00  
 Hora final: 10:20:00  
 Duración revisión:00 horas 2 min

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN  
 Nombre de conductor:

Placa: TSW655      N.Int: 1273  
 Ruta: SERVICIOS ESPECIALES      Capacidad: 25  
 Kilometraje: 410545      Nro.Factura: 135907

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/DANIEL LOPERA

Propietario:  
 Cédula Conductor:

**Tipo: Buseta**  
**Modelo: 2013**  
 Licencia: C2

**Lote: CUARTA REVISION 2025**  
 Marca: CHEVROLET NPR  
 Elaborado por:Inspe/Rev1/Rev2:

**APROBADO**

**PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO**

LA EMPRESA NO SE HACE  
 RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
 QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
 DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
 EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
 EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
 CAJAS Y TRANSMISION

**Kevin Arango**  
**Ingeniero Mecánico**  
**KEVIN ALONSO ARANGO VILLA**  
**MATRICULA:AN230-171139**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

**Novedades de la Inspección (29/08/2025 - 08:03:00):**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	2	A
Observacion :	Labrado de llantas por debajo de 2mm			

FUGAS DE FLUIDOS	Fuga de aceite Hidraulico leve	Corregido	1	B
Observacion :	FUGA LEVE POR CAJA DE DIRECCION			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:6-Delantera Derecha:6-Trasera Izquierda Interior:5-Trasera Izquierda Exterior:5-Trasera Derecha Interior:6-Trasera Derecha

Exterior:5-LLanta de Repuesto:3

**Firma del técnico(s) o Director: \_\_\_\_\_**

**----- FIN DEL REPORTE -----**