

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00002640-2510

CDA AUTOMAS BARBOSA
NIT 901214167-9
CALLE 15 # 19A-65 Tel
6263583
BARBOSA

| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--------------------|--------------------------|----------------------------|---|--------------|
| Fecha de prueba: 2025-10-25 | Nombre o razón social: FABIO NELSON MUÑOZ BUILES | | | | | Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () | No. 98507093 |
| Dirección: BARRIO AYACUCHO | Telefono: 3117928093 | | | Ciudad: SANTO DOMINGO | Departamento: ANTIOQUIA | | |
| DATOS DEL VEHICULO | | | | | | | |
| Placa: TTV470 | Marca: KIA | Línea: PREGIO GRAND GS | Clase: MICROBUS | Modelo: 2014 | Cilindrada: 2957 | Kilometraje: 232286 | |
| Servicio: PÚBLICO | No Licencia Tránsito: 10031068808 | Combustible: DIESEL | Color: BLANCO | Empresa: | Conductor: FABIO MUÑOZ | | |



Fecha 2025-10-25. Placa TTV470 Hora 12:16



Fecha 2025-10-25. Placa TTV470 Hora 12:19

| Suspensión (Si aplica) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|----|
| Delantera Izquierda | Valor 73 | Delantera Derecha | Valor 70 | Trasera Izquierda | Valor 74 | Trasera Derecha | Valor 84 | Mínimo 40 | Unidad % | | | |
| Frenos | | | | | | | | | | | | |
| Eficacia Total | Mínimo 52,5 | Unidad 50 | % | Fuerza 3487 | Peso 6170 | Unidad N | Fuerza 3352 | Peso 5356 | Unidad N | Desequilibrio 3,9 | Máximo 30 | % |
| | Eje 1 Izquierdo | Eje 2 Izquierdo | | 2276 | 4993 | N | Eje 2 Derecho | 1641 | 3953 | N | 27,9* | 30 |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo 10,6* | Unidad 18 | % | Eje 3 Izquierdo | Eje 4 Izquierdo | | Eje 3 Derecho | Eje 4 Derecho | Eje 5 Derecho | | | |
| | Eje 5 Izquierdo | | | | | | | | | | | |

| Eje 1 | -5,1 | Eje 2 | -3,3 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | ± 10 | Unidad | (m/km) |
|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|
|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|

| Inspección Sensorial | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--|--|--|--|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G1 Luz de parqueo | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Izquierda | NO APLICA | G1 Eje4 llanta Derecha | NO APLICA | | | | |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G1 Luz Interna | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Izquierda | NO APLICA | G1 Eje5 llanta Derecha | NO APLICA | | | | |
| G1 Andaje sillas | CUMPLE | G1 Luz Placa | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Derecha | NO APLICA | G1 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | | | | |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G1 Luces Altas | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | | | | |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G1 Luces Bajas | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Izquierdo | NO APLICA | G1 Eje3 Rin Derecho | NO APLICA | | | | |
| G1 Espejos | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Izquierdo | NO APLICA | G1 Eje4 Rin Derecho | NO APLICA | | | | |
| G1 Pernos | CUMPLE | G1 Terminales Batería | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Izquierdo | NO APLICA | G1 Eje4 Rin Izquierdo | NO APLICA | | | | |
| G1 Soportes | CUMPLE | G1 Anchura de batería | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Derecho | NO APLICA | G1 Eje5 Rin Izquierdo | NO APLICA | | | | |
| G1 Rotulas Superiores | CUMPLE | G1 Desempeñador | CUMPLE | G1 Latonería y Pintura | CUMPLE | G1 Tapicería | CUMPLE | | | | |
| G1 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G1 Cruceta | CUMPLE | G1 Cojinería | CUMPLE | G1 Caja de Dirección | CUMPLE | | | | |
| G1 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G1 Linterna | CUMPLE | G1 Terminales | CUMPLE | G1 Brazos Axiales | CUMPLE | | | | |
| G1 Amortiguadores | CUMPLE | G1 Triángulos | CUMPLE | G1 Extintor | CUMPLE | G1 Bastidor | CUMPLE | | | | |
| G1 Tijeras | CUMPLE | G1 Banderola | CUMPLE | G1 Tacos | CUMPLE | G1 Pisos | CUMPLE | | | | |
| G1 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G1 Llanta de respuesto | CUMPLE | G1 Gato | CUMPLE | G1 Promedio de Distancia | NO APLICA | | | | |
| G1 Retrovisores | CUMPLE | G1 Herramienta | CUMPLE | G1 Sefales de advertencia | CUMPLE | G1 Promedio de Tiempo | NO APLICA | | | | |
| G1 Pito | CUMPLE | G1 Extintor | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | | | | | | |
| G1 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G1 Botiquín | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | | | | | | |
| G1 Parabrisas | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | | | | | | |
| G1 Ventanillas | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | | | | | | |
| G1 Puertas | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha | NO APLICA | | | | | | |
| G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | | | | | | | | | | |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | | | | | | | | | | |
| G1 Direccionales | CUMPLE | | | | | | | | | | |
| G1 Stop | CUMPLE | | | | | | | | | | |
| G1 Reversa | CUMPLE | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |


RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|---------|------|
| Rueda De Repuesto | 4.25 | |
| Izquierda | Derecha | |
| Eje 1 | 3,26 | 3,52 |
| Eje 2 | 3,1 | 3,8 |



Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.