


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA				DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de revisión 2025-11-27	Nombre o razón social SILVIA ELENA LOPEZ LEDESMA			Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43738025			
Dirección CALLE 18 B 81 B				Teléfono 3217158677	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa SXX156	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Kia	Línea Pregio		
Modelo 2011	No. de licencia de tránsito 10029875689	Fecha Matrícula 2010-12-29	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis BLGTS7322BE006667		
No. Motor JTFD03695	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2957	Kilometraje 284536	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	
							
2025-11-27 SXX156 15:22				2025-11-27 SXX156 15:21			

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 70.30	Delantera Derecha	Valor 84.80	Trasera Izquierda	Valor 67.90	Trasera Derecha	Valor 71.20	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia total	Minimo 56.10	Unidad % 50	Fuerza 1835.00	Peso 4097.00	Unidad N	Fuerza 2384.00	Peso 2788.00	Unidad N	Desequilibrio 23.00* 30 %
	Eje 1 izquierdo					Eje 2 Derecho	2517.00	4085.00	N 23.70* 30 %
Eficacia auxiliar	Minimo 34.90	Unidad % 18	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N	%
	Eje 4 izquierdo					Eje 4 Derecho		N	%
	Eje 5 izquierdo				N	Eje 5 Derecho		N	%

Desviación lateral

Eje 1 0.18	Eje 2 0.24	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

Inspección Visual

Pisos	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Rollulas superiores	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Vertanillas	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G8 SISTEMA ELECTRICO	G6 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G9 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____



GLENDIA JUAREZ CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.
Tecnimac Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		1.62
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.01	2.34
Eje2	1.98	1.99