

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00025436



Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL
NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505176415

Fecha Revisión

17/01/2026

PLACA:	SLE560	CLASE:	BUS	MARCA:	SCANIA	LINEA:	K360IB4X2
KILOMETRAJE:	286.953	MODELO:	2016	CILINDRAJE:	12700	SILLAS:	45
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	Dc13104k018260489	VIN:	9BSK4X200G38730B4	CHASIS:	9BSK4X200G38730B4
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			SEGUROS COLPATRIA
Certificado:	180059541	Fec.Exp:	07/03/2025	Fec.Ven:	07/03/2026	3395002200	Fec.Exp: 08/05/2025 Fec.Ven: 07/05/2026
Empresa:	TURISMO DE ANTIOQUÍA PARA COLOMBIA S.A.S. PAISATOURS NIT. 41489	Dirección:					BOGOTA
Propietario:	HINCAPIÉ MUNERA SANDRA MILENA CC. 1037524481	Dirección:					BOGOTA
Conductor:	JUAN ESTEBAN PEREZ CC. 1037524384	Dirección:					BOGOTA

INSPECCIÓN SENSORIAL

LUCES		Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓
Altas	✓	Esparragos y Tuerca	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓
Medias Delanteras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	SISTEMA ESCAPE	
Freno	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION		Union Anillos	✓
Placa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓	Catalizador	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓	Silenciador	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Dirección	✓	SISTEMA ELECTRICO	
Parqueo	✓	Combustible	✓	Terminales	✓	Interruptor Electrico	✓
Interna	✓	Aire	✓	Axiales	✓	Correas	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓	Bateria	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR		Brazo largo	✓	Cableado	✓
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓	Interruptor Central	✓
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Bielas	✓	Arranque	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION		Pito Ciudad	✓
Silleteria	✓	Ventilador	✓	Topes	✓	Tacometro	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Sopores/Sapos	✓	Amperimetro	✓
Tapa Combustible	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Dirección	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Puerta	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓	Extintor	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓	Botiquin	✓
Vidrios	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triangulos -Conos	✓
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓	Tacos (Cuñas)	✓
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓	Manguera Aire	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	FRENOS			
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓	Booster	✓		
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓		
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓		
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓		

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda de Repuesto	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2		
6.0	5.0	9.0	8.0	5.0	3.0	5.0						

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho					30	%
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho					30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho					30	%
18	%		Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho					30	%
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho					30	%

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5	
Rueda de Repuesto	6.0	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
		5.0	9.0	8.0	5.0	3.0	5.0				

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado		



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO
Vigencia: 17/03/2026

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

JUAN ESTEBAN PEREZ
SLE-560
1037524384

RESPONSABLE

APROBADO
REVIEEXPRESS
Alfonso Moreno
Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.