


Este documento no es válido como un documento oficial de revisión Mecánica - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



euroCDA S.A.S.  
 NIT. 901.105.666-5  
 Calle 44 No. 23  
 Medellín  
 Teléfono: 5022000  
 Email: info@eurocda.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. DATOS DEL PROPIETARIO, TITULAR O POSSESION DEL VEHICULO		2. DATOS DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2023/09/18 11:47	Nombre y apellido NESTOR ORLANDO CASTAÑO	Documento de identidad TC ( X ) NT ( ) N° 7138725	
Dirección MEDELLIN	Placa del vehículo y número de color 312882815	Ciudad MEDELLIN	Departamento Antioquia
Correo electrónico nestorcastano@hotmail.com			

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
KUADDS	COLOMBIA	PUBLICO	MICROBUS	NISSAN	URVAN
Modelo 2007	Número de licencia de tránsito 10032132287	Fecha de matrícula 2007-02-13	Color BLANCO	Combustible / Propulsión DIESEL	VIN o Chasis XXXXXXXXXXXXXXXXXX
No. de motor ZD30088467K	Tipo motor	Cilindrada (cm3) (si aplica) 3000	Kilometraje 253458	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 13	Blindaje SI ( ) NO ( X )
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocina CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2026-09-02	Conversion GNV SI ( ) NO ( ) N/A ( X )	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375, NTC 6218; NTC 6252.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

		Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima / Rango	Unidad	Simultanea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	10.6		2.50	klux	NO
		Inclinación	1.10		0.50 - 3.50	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	11.3		2.50	klux	NO
		Inclinación	0.80		0.50 - 3.50	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	15.0			klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	15.0			klux	NO
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad				klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad				klux	NO
Sumatoria de luces simultáneamente		Intensidad		Máxima	Unidad		
		30.0		225	klux		

  
**euroCDA**  
 NIT. 901.105.666-5

**APROBADO**



**H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

Luces: CAPELEC 2600 6254 F.A.S. VTEQ (Series: Frenos = 17031127, Alineación: 7604007, Suspensión: 23802107). Visual: VTEQ 050X6000 LLantas - Profundidad: SHÁHE WD2202A0089, Aire: ASTO IN N/A

**I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA**

Cartek Station 1.38.0.0, Information Manager 1.30.0.0, InspectionWebManager 1.22.0.0

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

Luces: DAVID SEBASTIAN VALLEJO ARDILA.F.A.S. DAVID SEBASTIAN VALLEJO ARDILA.Fotos: DAVID SEBASTIAN VALLEJO ARDILA. Visual: DAVID SEBASTIAN VALLEJO ARDILA.Labrado: DAVID SEBASTIAN VALLEJO ARDILA.

**K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA**

CARLOS ANDRES ZAPATA MARTINEZ

Fin del Informe

  
**euroCDA**  
NIT. 901.105.666-5

**LABORADO**