



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 07/01/2026
Hora inicial: 14:48:00
Hora final: 14:50:00
Duración revisión: 00 horas 2 min
Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: LICEO FRANCES DE MEDELLIN
Nombre de conductor: DANIEL DIAZ AGUILAR
Placa: TSW655
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES
Kilometraje: 462699
Técnicos: /LUIS SAA
N.Int: 1273
Capacidad: 25
Nro.Factura: 140092

Propietario: JUAN GUILLERMO GONZALEZ GONZALEZ
Cédula Conductor: 1034986421
Tipo: Buseta
Modelo: 2013
Licencia: C2
Lote: PRIMERA REVISION 2026
Marca: CHEVROLET NPR
Elaborado por: Inspe/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango
Ingeniero Mecánico
KEVIN ALONSO ARANGO VILLA
MATRICULA: AN230-171139



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

Table with 5 columns: GRUPO, DESCRIPCION, ACCION, UND, TIPO. Row 1: FUGAS DE FLUIDOS, Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve, Corregir, 2, B. Observacion: FUGA LEVE POR CAJA DE VELOCIDADES Y TRANSMISION

Novedades de la Inspección (07/01/2026 - 13:26:00):

Table with 5 columns: GRUPO, DESCRIPCION, ACCION, UND, TIPO. Rows include: RUEDAS (Desgaste de Llantas), RUEDAS (Despegue o rotura en las bandas de las Llantas), FUGAS DE FLUIDOS (Fuga de aceite Motor, caja y transmision leve). Observacion: 3 LLANTAS TRASERAS MOSTRANDO ALAMBRE

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:9.8-Delantera Derecha:8.6-Trasera Izquierda Interior:12-Trasera Izquierda Exterior:2.3-Trasera Derecha Interior:12-Trasera Derecha Exterior:12-LLanta de Repuesto:5

Firma del técnico(s) o Director: TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECAÁNICA

Fecha de Impresión
07/01/2026
14:50:00

Sede Ppal Cll 53 No.72-07 PBX:2306111
E-mail: tecnico.colores@tecnicentroloscolores.com
Medellin • Colombia