



CDA BOSCONIA MOTOR
 NIT: 901062503
 CARRERA 18 NO. 3-21
 Tel - 3105620324
 BOSCONIA - Cesar
 cdabosconiamotor@hotmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2026-03-01 08:25:05	Nombre o Razón social SANDRA MILENA HINCAPIE BRUN	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 43277291	
Dirección CALLE 18 N°12-34	Teléfono fijo o Número de Celular 3137327913	Ciudad BOSCONIA	Departamento Cesar
Correo Electrónico CLIENTESCDABOSCONIA@GMAIL.COM			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa TNF510	País COLOMBIA	Servicio Publico	Clase BUSETA	Marca CHEVROLET	Línea NPR 71
Modelo 2007	Número de licencia de tránsito 10026464603	Fecha de matrícula 2006-08-25	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Diesel	VIN o Chasis ****
No de motor 353272	Tipo motor Diésel	Cilindraje(cm ³)(si aplica) 4570	Kilometraje 627324	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 22	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica) 148	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2026-09-02	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	8142	10320	N	Eje 1	7985	9594	N	1.93	20	30	%
Eje 2	6337	13508	N	Eje 2	6102	14009	N	3.71	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total		Valor		Mínimo		Unidad					
		60.2		50		%					

6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		
1.60*	18	%	Sumatoria Izquierdo	309	23828	N	Sumatoria Derecho	448	23603	N

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.7.30.2	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior el 18%.	FRENOS		X
TOTAL				1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	10.5	10.3	8.44							3.16	
DERECHA	9.25	12.3	11.7								

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

- Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 2: 3.21 mm
- Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 1: 3.18 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 1 lectura 2: 9.31 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 1 lectura 1: 9.28 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 lectura 2: 12.8 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 lectura 1: 12.6 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 interior lectura 2: 12.1 mm
- Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 interior lectura 1: 11.9 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 interior lectura 2: 8.49 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 interior lectura 1: 8.46 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 lectura 2: 10.7 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 lectura 1: 10.5 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 2: 11.1 mm
- Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 1: 10.8 mm

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)		Eje 3 (psi)		Eje 4 (psi)		Eje 5 (psi)		Repuesto (psi)	
IZQUIERDA	84.0	82.0	80.0							80.0	
DERECHA	84.0	82.0	80.0								

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
FRENOMETRO	TECMMAS	FR2047	MULTIPRUEBAS AST MIX			
BASCULA	TECMMAS	FR2047	MULTIPRUEBAS AST MIX			
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2312A0391	NO REGISTRA			
PIE DE REY	DASGUA	170729307	DIGITAL			
DETECTOR HOLGURAS	TECMMAS	DH2047	MULTIPRUEBAS AST MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	JORGE VICENTE ALMANZA SUÁREZ
Frenos	JORGE VICENTE ALMANZA SUÁREZ
Inspección visual	JORGE VICENTE ALMANZA SUÁREZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CAMILO ANDRES GUTIERREZ SOCARRAS
Director técnico

Fin del informe
