



**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD  
HOJA DE NOVEDADES  
CDA AUTOFULL COLOMBIA  
Primera Reinspección**

Fecha de revisión: 08/03/2026 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte  
Hora inicial: 12:16:00  
Hora final:  
Duración revisión:0

**Empresa de transporte:** SERVITRAVEL  
**Nombre de conductor:** JORGE ISIDRO SUAREZ TABARES  
**Placa:** TNF617  
**Ruta:** OPERACION NACIONAL  
Kilometraje: 461672  
Técnicos: /SANTIAGO RENDON

**Propietario:** TURISMO DE ANTIOQUIA PARA COLOMBIA  
**Cédula Conductor:** 98704870  
**Tipo:** Microbus  
**Modelo:** 2007  
Licencia: C2

**Lote:** SEGUNDA REVISION 2026  
Marca: NISSAN  
Elaborado por:Inspe./Rev1./Rev2:

**APROBADO**

**PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI**

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

Kevin Arango  
Ingeniero Mecánico  
**KEVIN ALONSO ARANGO VILLA**  
**MATRICULA:AN230-171139**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

**Novedades de la Inspección (07/03/2026 - 11:32:00):**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
SISTEMA DE SUSPENSION	Estado de las Esferas Inferiores	Corregido	1	A
Observacion :	ESFERA INFERIOR DE TIJERA DELANTERA IZQUIERDA			
CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Emblemas maxima velocidad y como conduzco	Corregido	1	A
Observacion :	EMBLEMA DEL COMO CONDUZCO EN LA PARTE INTERNA DEL VEHICULO			
CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Cintas Retrorreflectivas	Corregido	1	A
Observacion :	COMPLETAR CINTA RETRORREFLECTIVA EN LA PARTE LATERAL IZQUIERDA			

**Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**Defectos Tipo B:** Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS(mm)**

Delantera Izquierda:4.31-Delantera Derecha:4.51-Trasera Izquierda Interior:6.21-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:6.17-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:4

**Firma del técnico(s) o Director:** \_\_\_\_\_

----- FIN DEL REPORTE -----