



DATOS DEL VEHÍCULO Y DICTAMEN

Placa:	VEF543	Cliente:	Myriam Patricia Acosta Navarro
Marca:	CHEVROLET	Identificación:	52164379
Línea:	NPR	Teléfono:	3147492424
Color:	Blanco Verde	Dirección:	Amaga
Nº Motor:	371321	Fecha Revisión:	20/04/2022 02:51 p.m.
Nº Chasis:	9GCNPR7167B008916	SOAT Hasta:	13/10/2022
Matriculado:	17/10/2006	RTM Hasta:	03/02/2023
Inspector:	Luisafernandacolorado		
Empresa:	Cda Ajustev Riosucio		



APROBADO

FOTOS DEL VEHÍCULO



EXTERIOR



Carrocería y Chasis	Bueno
Limpiabrisas	Bueno
Peldaños	Bueno
Retrovisores	Bueno
Vidrios	Bueno
Dispositivos de Retención de Carga	Bueno
Sistema de Escape	Bueno

INTERIOR



Habitáculo del Conductor	Bueno
Cinturones de Seguridad y Anclajes	Bueno
Dispositivo de Control de Velocidad	Bueno
Bocina o Dispositivo Acústico	Bueno

SUSPENSIÓN



Suspensión	Bueno
------------	-------

DIRECCIÓN



Dirección	Bueno
-----------	-------

RINES Y LLANTAS		
Rines y Llantas	Regular	
SISTEMA DE COMBUSTIBLE		
Sistema de Combustible	Bueno	
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		
Luces	Bueno	
Salida de Emergencia y Placas	Bueno	
Equipo de Carretera	Bueno	
Botiquin	Bueno	
DOCUMENTOS		
SOAT	Bueno	
Revisión Tecnico Mecánica	Bueno	

MOTOR		
Motor	Bueno	
TRANSMISIÓN		
Transmisión	Regular	
FRENOS		
Pedal	Bueno	
Guayas	Bueno	
Bomba de Vacío (Booster) o Compresor y Anclajes	Bueno	
Válvula de Regulación del Freno de Estacionamiento	Bueno	
Tubos y Mangueras de Frenos	Bueno	
Cilindros Mordazas y Bandas	Bueno	
Eficacia del Frenado	Bueno	


PROFUNDIDAD LABRADO DE LAS LLANTAS		
Delantera Izquierda: 10.6 mm		Delantera Derecha: 11.7 mm
Trasera Izquierda Externa Eje 2: 12.9 mm		Trasera Derecha Externa Eje 2: 3.3 mm
Trasera Izquierda Interna Eje 2: 13.3 mm		Trasera Derecha Interna Eje 2: 3.2 mm
Repuesto: 4.9 mm		

CLÁUSULAS
Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden apoyarse de los Centros de Diagnóstico Automotor, habilitados por el Ministerio de Transporte que conforme a su acreditación expedida por el Organismo de Acreditación (ONAC), cuentan con la idoneidad necesaria.
Nota: Los resultados de la Revisión Preventiva no reemplaza el Certificado de Revisión Tecnicomecanica y Emisiones Contaminantes.

DETALLES

OBSERVACIONES

-Humedad de aceite por caja de cambios.. -Poca vida útil en llantas traseras derechas . *Vehículo revisado por los Inspectores: Jairo Fernando Mafla y Andrés Navarro*.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Y. Pino', is centered within a light pink rectangular box.

ING. YERYUN DARIO PINO JARAMILLO
TARJETA PROFESIONAL 05117 - 361649 ANT