

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



C.D.A. RETEMEC S.A.  
NIT: 900003  
CALLE 13  
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	Documento de Identidad:			
2022-05-21	GONZALEZ GOMEZ DIEGO ALEXANDER	CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No.			
Dirección:	Teléfono:	Ciudad:	Departamen		
CALLE 134 52 10	3112312026	BOGOTA	D		

DATOS DEL VEHICULO					
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindra
GKO801	LANDWIND	JX7166LMS	CAMIONETA	2019	1
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:
PUBLICO	10018717693	GASOLINA	BLANCO	360	GONZALEZ GO



Inspección Visual					
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Lucas Altas	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Lucas Bajas	CUMPLE
G1	Especjos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
G4	Ventaniillas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G4	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G4	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G4	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE
			G7	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
			G7	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
			G7	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
			G7	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
			G7	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
			G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
			G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
			G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
			G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
			G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
			G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
			G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
			G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
			G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
			G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
			G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE
			G9	Tapiceria	CUMPLE
			G9	Cojineria	CUMPLE
			G10	Caja de Direccion	CUMPLE
			G10	Terminales	CUMPLE
			G10	Brazos Axiales	CUMPLE
			G11	Bastidor	CUMPLE
			G11	Pisos	CUMPLE
			G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
			G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE

CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.**  
Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)  
LUZ BAJA DERECHA NO ENCIENDE

LABRADO D	
Rueda De Repu	
	Izquie
Eje 1	3,0
Eje 2	3,2

*(Firma manuscrita)*  
Kevin Ivan Cedeño

**NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A**  
ta: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminan

**PARA VEHICULOS**



CDA RETEMEC Y CIA LTDA  
 NIT 900081429-7  
 CALLE 13 # 62-34 Tel 746561  
 BOGOTÁ

**FECHA**

Fecha de prueba:  
 2022-05-21

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Nombre o razón social:  
 GONZÁLEZ GOMEZ DIEGO ALEXANDER

Documento de identidad:  
 CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 79685137

Dirección:  
 CALLE 134 52 10

Telefono:  
 3112312026

Ciudad: BOGOTA  
 Departamento: DISTRITO CAPITAL

**DATOS DEL VEHICULO**

Placa: GK0801	Marca: LANDWIND	Línea: JX7166LMS	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindraje: 1598	Kilometraje: 59129
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018717693	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa: 360	Conductor: GONZALEZ GOMEZ DIEGO ALEXANDER	



Fecha 2022-05-21, Placa GK0801 Hora 12-19

**Inspección Visual**

Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
				G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE