

FICHA TÉCNICA DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

República de Colombia
Ministerio del Transporte
RESOLUCIÓN DEL MARCO 1411
Resolución 278 de 2013 Por la cual se define el artículo 1° de la Resolución 00113 del 8 de febrero de 2013.
Resolución 1184 de 2016 de 2016

NCL CERTIFICACIONES SAS
NIT:901044651-2
CENTRO ESPECIALIZADO CALLE 14 # 13-33 La Terminal Bogotá

FECHA DE PRUEBA		DATOS DEL PROPIETARIO Y VEHICULO			
MARCA	25/05/2022	PROPIETARIO: MUXILO JIMENEZ PEDRO NEL	ID:343.293		
KILOMETRAJE	REHAULT DUSTER	CLASE: CAMIONETA			
PLACA	54389	EMPRESA: TEAM S.A.S			
INSPECCION SENSORIAL	75420	INTERNO: 187	INSPECCION SENSORIAL		
Camión	Defecto	Defecto	Defecto		
Presencia de cortes visos o bordes cortados exteriores en el vehículo	A	B	Defecto		
Cierre inadecuado de puertas o capó			Inexistencia, mal funcionamiento del cinturón * anclajes dañados, cierre del brinco no funcional, ajuste deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa*		
Cierre inadecuado del baúl			Inyección o sistema de brinco con materiales diferentes a metálicos (no debe haber sistema de cierre plástico o con handle plástico)		
Puertas exteriores de la carrocería o sobre en mal estado (fijas sueltas) que presentan peligro para los demás usuarios en la vía			El mal funcionamiento de los frenos y/o dispositivos de seguridad		
Mal estado de los elementos de sujeción de la carrocería al chasis			SALIDAS DE EMERGENCIA		
Bata e interferencia entre los bastos y el guardabarros, carrocería o suspensión			La inexistencia de un (1) salida de emergencia en vehículos de transporte colectivo de pasajeros con capacidad superior a 10 pasajeros sin incluir al conductor		
Corrosión o mal estado de la carrocería			La inexistencia del número de salidas adicionales requeridas para vehículos de transporte colectivo de pasajeros con capacidad superior a 10 pasajeros sin incluir al conductor		
Perforaciones que permitan entrada de agua o gases en el habitáculo de pasajeros			La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" e ilegibilidad de la misma		
Mal estado o problemas en el funcionamiento de los dispositivos de sujeción de los caberos traseros			La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventosa dispositivo como salida de emergencia		
Presencia de fisuras, cortes, debilidad o corrosión en los largueros y travesaños del chasis			Empuñadura superior de la puerta, dispositivo como salida de emergencia, ubicada a una altura superior de 1.8m con respecto al pavimento (gras)		
Mal estado de pernos, tuercas y/o de frenos			SISTEMA ELECTRICO		
Inexistencia de pernos, tuercas, defensas con riesgo de desprendimiento			Luces y Señalización		
INSPECCION SENSORIAL EXTERIOR	Defecto	Defecto	Defecto		
Inexistencia o mal funcionamiento de las lámparas de advertencia	A	B	Defecto		
La inexistencia o deterioro de peldaños o estríboles para acceso y salida del vehículo			EMISIONES CONTAMINANTES		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		
			A		
			B		
			Defecto		

