


# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001856-2206



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ  
NIT 900634983-0  
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá  
Tel 9370352

<b>FECHA</b> Fecha de prueba 2022-06-01		<b>DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO</b> Nombre o razón social ROSA MATEUS IGUA		Documento de identidad CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 52162676	
Dirección CR 1A 28A 26 SUR		Telefono 3133269289		Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
<b>Placa</b> WEO816		<b>Marca</b> CHEVROLET		<b>Linea</b> N300		<b>Clase</b> CAMIONETA	
<b>Modelo</b> 2014		<b>Cilindraje</b> 1206		<b>Kilometraje</b> 298192			
<b>Servicio</b> PUBLICO		No Licencia Tránsito 10014847533		Combustible GASOLINA		Color BLANCO LUNA	
				Empresa:		Conductor ROSA MATEUS IGUA	



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Suspensión (Si aplica)				Valor			Valor			Minimo			Unidad	
		60			75	Trasera Izquierda		Trasera Derecha		62			60			40			%	
<b>Eficacia Total</b>	Minimo	Unidad				<b>Frenos</b>														
73,3	50	%	Eje 1 Izquierdo		2552	Fuerza		Peso												
			Eje 2 Izquierdo		2885	3335		N												
<b>Eficacia Auxiliar</b>	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			3895		N												
40,5	18	%	Eje 4 Izquierdo					Eje 1 Derecho		2172	Fuerza		Peso							
			Eje 5 Izquierdo					Eje 2 Derecho		2912	3061		N							
								Eje 3 Derecho												
								Eje 4 Derecho												
								Eje 5 Derecho												
<b>Desviación Lateral</b>																				
Eje 1		7	Eje 2		3	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo		± 10		Unidad		(m/km)		
<b>Inspección Visual</b>																				
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE		G5 Luz de parqueo		CUMPLE		G8 Eje1 Rin Izquierdo											
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE		G5 Luz Interna		CUMPLE		G8 Eje2 Rin Derecho											
G1 Anclaje sillar			CUMPLE		G5 Luz Placa		CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo											
G1 Estado tubos escape			CUMPLE		G5 Luces Altas		CUMPLE		G9 Latonería y Pintura											
G1 Aseo General			CUMPLE		G5 Luces Bajas		CUMPLE		G9 Tapicería											
G1 Espejos			CUMPLE		G5 Indicadores de tablero		CUMPLE		G9 Cojinería											
G2 Pernos			CUMPLE		G5 Terminales Batería		CUMPLE		G10 Caja de Dirección											
G2 Soportes			CUMPLE		G5 Anclaje de batería		CUMPLE		G10 Terminales											
G2 Rotulas Superiores			CUMPLE		G5 Desempeñador		CUMPLE		G10 Brazos Axiales											
G2 Rotulas inferiores			CUMPLE		G6 Cruceta		CUMPLE		G11 Bastidor											
G2 Resortes o Ballestas			CUMPLE		G6 Linterna		CUMPLE		G11 Pisos											
G2 Amortiguadores			CUMPLE		G6 Triangulos		CUMPLE		G12 Promedio de Distancia											
G2 Tjeras			CUMPLE		G6 Banderola		CUMPLE		G12 Promedio de Tiempo											
G3 Limpiaparabrisas			CUMPLE		G6 Tacos		CUMPLE													
G3 Retrovisores			CUMPLE		G6 Llantia de respuesto		CUMPLE													
G3 Pilo			CUMPLE		G6 Gato		CUMPLE													
G3 Dispositivo de velocidad			CUMPLE		G6 Herramienta		CUMPLE													
G4 Parabrisas			CUMPLE		G6 Extintor		CUMPLE													
G4 Ventanillas			CUMPLE		G6 Botiquin		CUMPLE													
G4 Puertas			CUMPLE		G6 Señales de advertencia		CUMPLE													
G4 Cinturones de Seguridad			CUMPLE		G7 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE													
G4 Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE		G7 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE													
G5 Direccionales			CUMPLE		G7 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE													
G5 Stop			CUMPLE		G7 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE													
G5 Reversa			CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE													
G1: CARROCERIA					G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD				G7: LLANTAS				G10: SISTEMA DE DIRECCION							
G2: SISTEMA DE SUSPENSION					G5: SISTEMA ELECTRICO				G8: RINES				G11: CHASIS							
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD					G6: EQUIPO DE CARRETERA				G9: ESTADO DE PRESENTACION				G12: DISPOSITIVOS DE COBRO							

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
	Rueda De Repuesto	4.45
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.23	3.12
Eje 2	3.99	3.21

**CDA MOTOS & AUTOS**  
NIT 900634983-0 BOGOTÁ

**NOMBRE Y FIRMA PERNANDO TRIANA VARGAS**

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.