

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-06-14	Nombre o razón social MIGUEL ARCANGEL CARDOZA GIRALDO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 4561640		Teléfono 2222222	Ciudad Medellin
Dirección CLLE75 #69-170		Departamento Antioquia			
DATOS DEL VEHICULO					
Placa EXV205	Pais Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster oroch
Modelo 2019	No. de licencia de transito 10017608062	Fecha Matrícula 2019-06-01	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 93Y9SR5B3KJ511153
No. Motor F4RE410C163420	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 84546	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)					
Delantera Izquierda	Valor 81.00	Delantera Derecha	Valor 87.00	Trasera Izquierda	Valor 83.00
				Trasera Derecha	Valor 77.50
					Mínimo
					Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
63.30	50	%	Eje 1 izquierdo 2524.00	4497.00	N	Eje 1 Derecho 2019.00	3421.00	N	20.00*	30	%
			Eje 2 izquierdo 2389.00	3531.00	N	Eje 2 Derecho 2778.00	3894.00	N	14.00	30	%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad									
34.20	18	%	Eje 3 izquierdo N			Eje 3 Derecho N					
			Eje 4 izquierdo N			Eje 4 Derecho N					
			Eje 5 izquierdo N			Eje 5 Derecho N					

Desviación lateral						
Eje 1 -0.11	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
					10	

Inspección Visual											
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE			
G5	Reversa	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE			
G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE			
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G6	Tacos	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE			
G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE			
G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G5	Luz Placa	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE			
G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE			
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE			
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE			
G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE			
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE			
G4	Ventanillas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE			
G2	Tijeras	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE			
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE			
G10	Terminales	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE			
G6	Gato	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE			
G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G5	Anclaje de Bateria	CUMPLE			
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE			
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE			
G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE			
G9	Tapicería	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE			
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE						

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.84
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.53	4.38
Eje2	4.37	4.23



MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)