

# FORMATO VERIFICACION TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00001883-2206  
**CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ**  
 NIT 900634083-0  
 CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá  
 Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba: 2022-06-11	Nombre o razón social: LUZ MYRIAM ESCOBAR LAVADO	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 52496663			
Dirección: CR 10 5 145	Telefono: 3213738383	Ciudad: MOSQUERA	Departamento: CUNDINAMARCA			
DATOS DEL VEHICULO						
Placa: FRR444	Marca: DFSK	Línea: EQ6390PF22Q 1.3	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindraje: 1310	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10017387078	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Kilometraje: 192305	
				Conductor: LUZ MYRIAM ESCOBAR LAVADO		



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad				
	73		65		69		63	40	%				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
74	50	%	Eje 1 Izquierdo	2229	3159	N	Eje 1 Derecho	2133	2737	N	4,3	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2738	3306	N	Eje 2 Derecho	2396	3630	N	12,5	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho							
39,4	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho							

Desviación Lateral											
Eje 1	3	Eje 2	3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad	(mm/km)	

Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE		G5 Luz de parqueo	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE		G5 Luz Interna	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE		
G1 Anclaje sillas	CUMPLE		G5 Luz Placa	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE		G5 Luces Altas	CUMPLE		G9 Latorería y Pintura	CUMPLE		CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE		G5 Luces Bajas	CUMPLE		G9 Tapicería	CUMPLE		CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE		G5 Indicadores de tablero	CUMPLE		G9 Cojinería	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Pernos	CUMPLE		G5 Terminales Bateria	CUMPLE		G10 Caja de Direccion	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Soportes	CUMPLE		G5 Anclaje de bateria	CUMPLE		G10 Terminales	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE		G5 Desempeñador	CUMPLE		G10 Brazos Axiales	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE		G6 Cruceta	CUMPLE		G11 Bastidor	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6 Linterna	CUMPLE		G11 Pisos	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Amortiguadores	CUMPLE		G6 Triangulos	CUMPLE		G12 Promedio de Distancia	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Tijeras	CUMPLE		G6 Banderola	CUMPLE		G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE		CUMPLE		
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE		G6 Tacos	CUMPLE							
G3 Retrovisores	CUMPLE		G6 Llanta de respuesto	CUMPLE							
G3 Pilo	CUMPLE		G6 Gato	CUMPLE							
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G6 Herramienta	CUMPLE							
G4 Parabrisas	CUMPLE		G6 Extinguidor	CUMPLE							
G4 Ventanillas	CUMPLE		G6 Botiquin	CUMPLE							
G4 Puertas	CUMPLE		G6 Señales de advertencia	CUMPLE							
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE							
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE							
G5 Direccionales	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE							
G5 Stop	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE							
G5 Reversa	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE							

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6,30	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,69	2,53
Eje 2	2,58	2,69

*Sergio Andres Moreno Sanchez*  
**SERGIO ANDRES MORENO SANCHEZ**

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

**CDA MOTOS & AUTOS**  
 NIT:900.634.983-0 BOGOTÁ