

PARA VEHÍCULOS

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-06-18	Nombre o razón social: EDWIN MARTINEZ URREA	Documento de identidad: CC. (X) MIT. () CE. ()		No. 79218190	
Dirección: CRA 16 C 27 64		Telefono: 3224778658	Ciudad: AGUA DE DIOS		Departamento: CUNDINAMARCA
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: TSP459	Marca: CHEVROLET	Línea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2013	Cilindraje: 1206
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10021183524	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO LUNA	Empresa:	Kilometraje: 171341
					Conductor: EDWIN URREA MARTINEZ



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor 48	Delantera Derecha	Valor 40	Trasera Izquierda	Valor 43	Trasera Derecha	Valor 42	Minimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 50	Unidad %	Fuerza			Peso			Unidad				
68,9			Eje 1 Izquierdo	2141	3178	N	Eje 1 Derecho	2221	3061	N	Desequilibrio	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 18	Unidad %	Eje 2 Izquierdo	2523	3590	N	Eje 2 Derecho	2347	3551	N	7	30	%
37,1			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho					30	%
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral											
Eje 1	-6	Eje 2	-4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10			Unidad (m/km)	

Inspección Visual			Inspección Visual			Inspección Visual		
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE		G5 Luz de parqueo	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE		G5 Luz Interna	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE		G5 Luz Placa	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE		G5 Luces Altas	CUMPLE		G9 Latorneria y Pintura	CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE		G5 Luces Bajas	CUMPLE		G9 Tapiceria	CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE		G5 Indicadores de tablero	CUMPLE		G9 Cojineria	CUMPLE	
G2 Pernos	CUMPLE		G5 Terminales Bateria	CUMPLE		G10 Caja de Direccion	CUMPLE	
G2 Soportes	CUMPLE		G5 Anclaje de bateria	CUMPLE		G10 Terminales	CUMPLE	
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE		G5 Desempeñador	CUMPLE		G10 Brazos Axiales	CUMPLE	
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE		G6 Cruceta	CUMPLE		G11 Bastidor	CUMPLE	
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6 Linterna	CUMPLE		G11 Pisos	CUMPLE	
G2 Amortiguadores	CUMPLE		G6 Triangulos	CUMPLE		G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	
G2 Tijeras	CUMPLE		G6 Banderola	CUMPLE		G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE		G6 Tacos	CUMPLE				
G3 Retrovisores	CUMPLE		G6 Llantia de respuesto	CUMPLE				
G3 Pilo	CUMPLE		G6 Gato	CUMPLE				
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G6 Herramienta	CUMPLE				
G4 Parabrisas	CUMPLE		G6 Extintor	CUMPLE				
G4 Ventanillas	CUMPLE		G6 Botiquin	CUMPLE				
G4 Puertas	CUMPLE		G6 Señales de advertencia	CUMPLE				
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE				
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE				
G5 Direccionales	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE				
G5 Stop	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				
G5 Reversa	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4,21
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,32	3,45
Eje 2	2,98	2,78

CDA MOTOS & AUTOS
 NIT:900.634.983-0 BOGOTÁ

[Handwritten Signature]
 LUIS FERNANDO TRIANA VARGAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.