


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001946-2207



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-07-05	Nombre o razón social: SONIA ROCIO AGUIRRE SOACHA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 52463842	
Dirección: CR 77H 65J 41 SUR	Telefono: 3116338654	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: TTP937	Marca: CHEVROLET	Linea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2014	Cilindraje: 1206
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10020589304	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO LUNA	Empresa:	Kilometraje: 335435
Conductor: SONIA ROCIO AGUIRRE SOACHA Y OTRO (5)					



Suspensión (Si aplica)												
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad			
	45		64		52		49	40	%			
Frenos												
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
75,7	50	%	2591	2796	N	2484	2992	N	4,1	30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho
35,5	18	%	2445	3512	N	2123	3424	N	13,2	30	%	
Desviación Lateral												
Eje 1	-3	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad (m/km)			
Inspección Visual												
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE		G5 Luz de parqueo	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE		G5 Luz Interna	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE					
G1 Anclaje sillas	CUMPLE		G5 Luz Placa	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G1 Estado tubos escape	CUMPLE		G5 Luces Altas	CUMPLE		G9 Latonería y Pintura	CUMPLE					
G1 Aseo General	CUMPLE		G5 Luces Bajas	CUMPLE		G9 Tapicería	CUMPLE					
G1 Espejos	CUMPLE		G5 Indicadores de tablero	CUMPLE		G9 Cojinería	CUMPLE					
G2 Pernos	CUMPLE		G5 Terminales Batería	CUMPLE		G10 Caja de Dirección	CUMPLE					
G2 Soportes	CUMPLE		G5 Anclaje de batería	CUMPLE		G10 Terminales	CUMPLE					
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE		G5 Desempeñador	CUMPLE		G10 Brazos Axiales	CUMPLE					
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE		G6 Cruceta	CUMPLE		G11 Bastidor	CUMPLE					
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6 Linterna	CUMPLE		G11 Pisos	CUMPLE					
G2 Amortiguadores	CUMPLE		G6 Triangulos	CUMPLE		G12 Promedio de Distancia	CUMPLE					
G2 Tijeras	CUMPLE		G6 Banderola	CUMPLE		G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE					
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE		G6 Tacos	CUMPLE								
G3 Retrovisores	CUMPLE		G6 Llanta de respuesto	CUMPLE								
G3 Pito	CUMPLE		G6 Gato	CUMPLE								
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G6 Herramienta	CUMPLE								
G4 Parabrisas	CUMPLE		G6 Extintor	CUMPLE								
G4 Ventanillas	CUMPLE		G6 Boliquin	CUMPLE								
G4 Puertas	CUMPLE		G6 Señales de advertencia	CUMPLE								
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE								
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G5 Direccionales	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G5 Stop	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G5 Reversa	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE								

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6,23	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,89	3,45
Eje 2	5,32	5,12

CDA MOTOS & AUTOS
NIT:900.634.983-0 BOGOTÁ

SERGIO ANDRES MORENO SANCHEZ
SERGIO ANDRES MORENO SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.