

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001643-2207



COA REVITECH BOGOTÁ SAS  
NIT 901171172-1  
CARRERA 80 A # 17 - 21 Tel  
3203857032  
BOGOTÁ

**FECHA**  
Fecha de prueba: 2023-07-04

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO**  
Nombre o razón social: RICARDO MONTES  
Documento de identidad: CC. ( X ) RTT. ( ) CC. ( ) No. 162433436  
Dirección: CL 22A 86 D 45 Teléfono: 3194818687 Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

**DATOS DEL VEHICULO**  
Placa: WPP956 Marca: RENAULT Línea: DUSTER DYNAMIQUE Clase: CAMIONETA Modelo: 2018 Cilindros: 1599 Kilometraje: 137408  
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10016872082 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor: RICARDO MONTES



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad		
		62			69			50			61	40	%		
<b>Suspensión (Si aplica)</b>															
<b>Frenos</b>															
Eficacia Total		Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desbalanceo		Máximo	Unidad
62,8		50	%	2683		4092	N	2659		3728	N	0,2		30	%
Eficacia Auxiliar		Mínimo	Unidad	1443		2796	N	1434		2511	N	0,8		30	%
24,4		18	%												

Eje 1		Valor	Eje 2		Valor	Eje 3		Valor	Eje 4		Valor	Eje 5		Valor	Unidad
		-4,7			2,1									± 10	(m/m)

Desviación Lateral		Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo		Unidad	
												± 10		(m/m)	
<b>Inconformidad Visual</b>															
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE		G5	Luz de parqueo	CUMPLE		G7	Eje3 Bamba Izquierda	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G1	Andaje sillas	CUMPLE		G5	Luz Placa	CUMPLE		G7	Eje4 Bamba Izquierda	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G1	Estado tubos escape	CUMPLE		G5	Luces Altas	CUMPLE		G7	Eje5 Bamba Derecha	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G1	Aseo General	CUMPLE		G5	Luces Bajas	CUMPLE		G7	Eje5 Bamba Izquierda	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G1	Especjes	CUMPLE		G5	Indicadores de tablero	CUMPLE		G8	Eje1 Ran Derecha	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G2	Pernos	CUMPLE		G5	Terminales Bateria	CUMPLE		G8	Eje1 Ran Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G2	Soportes	CUMPLE		G5	Arco de batería	CUMPLE		G8	Eje2 Ran Derecha	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE		G5	Desempeñador	CUMPLE		G8	Eje2 Ran Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE		G5	Cruce	CUMPLE		G8	Eje3 Ran Derecha	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE		G5	Linterna	CUMPLE		G8	Eje3 Ran Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G2	Tijeras	CUMPLE		G5	Banderola	CUMPLE		G8	Eje4 Ran Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G3	Limpaparabrisas	CUMPLE		G5	Tacos	CUMPLE		G8	Eje5 Ran Derecha	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G3	Retrovisores	CUMPLE		G5	Llanta de repuesto	CUMPLE		G8	Eje5 Ran Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G3	Pito	CUMPLE		G5	Gato	CUMPLE		G8	Eje6 Ran Derecha	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G5	Herramienta	CUMPLE		G8	Eje6 Ran Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G4	Parabrisas	CUMPLE		G5	Extintor	CUMPLE		G8	Eje6 Ran Derecha	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G4	Ventanillas	CUMPLE		G5	Botiquin	CUMPLE		G9	Latoreria y Pintura	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G4	Fusibles	CUMPLE		G5	Señales de emergencia	CUMPLE		G9	Tapiceria	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G5	Eje1 Bamba Derecha	CUMPLE		G9	Cajonera	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G5	Dirreccionales	CUMPLE		G5	Eje1 Bamba Izquierdo	CUMPLE		G9	Cajonera	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G5	Slap	CUMPLE		G5	Eje2 Bamba Derecha	CUMPLE		G10	Caja de Direccion	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
G5	Reversa	CUMPLE		G5	Eje2 Bamba Izquierda	CUMPLE		G10	Tornillos	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
				G5	Eje3 Bamba Derecha	CUMPLE		G10	Brazos Axiales	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
								G11	Distancia	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
								G11	Pisos	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
								G12	Promedio de Distancia	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
								G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RMES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LASRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,38	3,35
Eje 2	3,32	3,78



ING HECTOR FABIAN OLIVEROS  
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión presentados en este documento son solo relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y servicios relacionados.