


# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001961-2207



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ  
NIT 900634983-0  
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá  
Tel 9370352

**FECHA**  
Fecha de prueba: 2022-07-11

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**  
Nombre o razón social: DIANA MILENA QUEMBA LARA  
Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 1022997763  
Dirección: CL 111 12 29 Teléfono: 3022809097 Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

**DATOS DEL VEHICULO**  
Placa: WHP631 Marca: CHEVROLET Línea: N300 Clase: CAMIONETA Modelo: 2014 Cilindraje: 1206 Kilometraje: 176032  
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10018692372 Combustible: GASOLINA - GAS Color: BLANCO LUNA Empresa: Conductor: DIANA MILENA QUEMBA LARA



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad	
		56			57			59			58	40	%	
Eficacia Total		Minimo	Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Desequilibrio		Máximo	Unidad
61		50	%		1995		3208		N		0,4		30	%
Eficacia Auxiliar		Minimo	Unidad		2249		3463		N		18,6		30	%
31,1		18	%											

Eje 1		-2	Eje 2		0	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE		G5 Luz de parqueo		CUMPLE		G8 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE		G8 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE		G5 Luz Interna		CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE		G9 Lateral y Pintura		CUMPLE	
G1 Anclaje sillas		CUMPLE		G5 Luces Altas		CUMPLE		G9 Tapicería		CUMPLE		G9 Cojinería		CUMPLE	
G1 Estado tubos escape		CUMPLE		G5 Luces Bajas		CUMPLE		G10 Caja de Dirección		CUMPLE		G10 Terminales		CUMPLE	
G1 Aseo General		CUMPLE		G5 Indicadores de tablero		CUMPLE		G10 Brazos Axiales		CUMPLE		G11 Bastidor		CUMPLE	
G1 Espejos		CUMPLE		G5 Terminales Bateria		CUMPLE		G11 Pisos		CUMPLE		G12 Promedio de Distancia		CUMPLE	
G2 Pernos		CUMPLE		G5 Anclaje de batería		CUMPLE		G12 Promedio de Tiempo		CUMPLE					
G2 Soportes		CUMPLE		G5 Desempeñador		CUMPLE									
G2 Rotulas Superiores		CUMPLE		G6 Cruceta		CUMPLE									
G2 Rotulas Inferiores		CUMPLE		G6 Linterna		CUMPLE									
G2 Resortes o Ballestas		CUMPLE		G6 Triangulos		CUMPLE									
G2 Amortiguadores		CUMPLE		G6 Banderola		CUMPLE									
G2 Tijeras		CUMPLE		G6 Tacos		CUMPLE									
G3 Limpiaparabrisas		CUMPLE		G6 Llanta de respuesto		CUMPLE									
G3 Retrovisores		CUMPLE		G6 Gato		CUMPLE									
G3 Pilo		CUMPLE		G6 Herramienta		CUMPLE									
G3 Dispositivo de velocidad		CUMPLE		G6 Extintor		CUMPLE									
G4 Parabrisas		CUMPLE		G6 Botiquin		CUMPLE									
G4 Ventanillas		CUMPLE		G6 Señales de advertencia		CUMPLE									
G4 Puertas		CUMPLE		G7 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE									
G4 Cinturones de Seguridad		CUMPLE		G7 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE									
G4 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE		G7 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE									
G5 Direccionales		CUMPLE		G7 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE									
G5 Stop		CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE									
G5 Reversa		CUMPLE													

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
Izquierda	Derecha	
Eje 1	3,89	3,87
Eje 2	4,12	4,32

**CDA MOTOS & AUTOS**  
NIT: 900.634.983-0 BOGOTÁ

SERGIO ANDRES MORENO SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.