


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00007008-2209

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.

CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C. Tel

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2022-09-24	Nombre o razón social: MAURICIO MOGOLLON BERNAL	Documento de identidad CC.(X) NIT.() CE.()		No. 9531091			
Dirección: CLL 151 B BIS A 115 63	Teléfono: 3158381384	Ciudad: BOGOTA		Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: FSV787	Marca: JAC	Línea: S2(HFC7151EAV)	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindraje: 1499	Kilometraje: 112957	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 9531091	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor:		



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad		
	55		57		46		58	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
67,7	50	%	2325	3806	N	2332	3335	N	0,3	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad									
22,6	18	%									
Desviación Lateral											
Eje 1	0	Eje 2	0,9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad (m/km)		
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE		G5 Luz de parqueo	CUMPLE		G7 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE		CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE		G5 Luz Interna	CUMPLE		G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE		
G1 Anclaje sillas	CUMPLE		G5 Luz Placa	CUMPLE		G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE		G5 Luces Altas	CUMPLE		G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE		G5 Luces Bajas	CUMPLE		G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE		CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE		G5 Indicadores de tablero	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Pernos	CUMPLE		G5 Terminales Batería	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Soportes	CUMPLE		G5 Anclaje de batería	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE		G5 Desempeñador	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE		G6 Cruzeta	CUMPLE		G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6 Linterna	CUMPLE		G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Amortiguadores	CUMPLE		G6 Triangulos	CUMPLE		G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE		
G2 Tijeras	CUMPLE		G6 Banderola	CUMPLE		G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE		G6 Tacos	CUMPLE		G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE		G6 Llanla de repuesto	CUMPLE		G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE		
G3 Pito	CUMPLE		G6 Gato	CUMPLE		G9 Latoneria y Pintura	CUMPLE		CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G6 Herramienta	CUMPLE		G9 Tapiceria	CUMPLE		CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE		G6 Extintor	CUMPLE		G9 Cojineria	CUMPLE		CUMPLE		
G4 Ventanillas	CUMPLE		G6 Botiquin	CUMPLE		G10 Caja de Direccion	CUMPLE		CUMPLE		
G4 Puertas	CUMPLE		G6 Señales de advertencia	CUMPLE		G10 Terminales	CUMPLE		CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		G10 Brazos Axiales	CUMPLE		CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		G11 Bastidor	CUMPLE		CUMPLE		
G5 Direccionales	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		G11 Pisos	CUMPLE		CUMPLE		
G5 Stop	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		G12 Promedio de Distancia	CUMPLE		CUMPLE		
G5 Reversa	CUMPLE		G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE		G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE		CUMPLE		

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3 55	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,21	2,98
Eje 2	2,97	2,48

Johan Valencia Rondón
JOHAN VALENCIA RONDON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.