

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002018-22C9



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-08-01	Nombre o razón social: ANDREA BRIGGITTE HERNANDEZ AREVALO	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 52783881	
Dirección: CLL 85 SUR 92 85	Teléfono: 3214563787	Ciudad: FUNZA		Departamento: CUNDINAMARCA	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: GET326	Marca: CHEVROLET	Línea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindraje: 1206 Kilometraje: 122028
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 1001849648	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO CUMBRE	Empresa:	Conductor: ANDREA BRIGGITTE HERNANDEZ AREVALO



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda			Delantera Derecha			Trasera Izquierda			Trasera Derecha				
Valor	Unidad		Valor	Unidad		Valor	Unidad		Valor	Unidad			
57			77			56			54				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Fuerza			Desequilibrio				
72,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	2337	3227	N	Eje 1 Derecho	2289	2963	N	2,1	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2728	3561	N	Eje 2 Derecho	2455	3757	N	10	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			Eje 4 Derecho				
39,3	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 5 Derecho							

Desviación Lateral														
Eje 1			Eje 2			Eje 3			Eje 4			Eje 5		
-2			-3			-3			-3			-3		
Inspección Visual														

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado lubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE		
G3 Pilo	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE		
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE		
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE		
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE		
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE		
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4,78	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2,23	2,45
Eje 2	3,65	3,54

CDA MOTOS & AUTOS

NIT:900.634.983-0 BOGOTÁ

LUIS FERNANDO TRIANA VARGAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.