


## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-08-03	Nombre o razón social GIROS Y FINANZAS	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 860006797			
Dirección GRA 32 33 A 25		Teléfono 1000000	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa WMW290	Pais Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Kia	Línea New sportage Ix	
Modelo 2016	No. de licencia de transito 10011214737	Fecha Matrícula 2016-01-28	Color Blanco	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 8LGJE5528GE022333	
No. Motor G4GCEW001916	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1975	Kilometraje 163151	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)



## Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	76.90		81.70		81.50		76.80	40	%

## Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
68.70	50	%	Eje 1 izquierdo 3378.00	4513.00	N	Eje 1 Derecho 3532.00	4769.00	N	4.36	30	%
			Eje 2 izquierdo 2303.00	3492.00	N	Eje 2 Derecho 1907.00	3413.00	N	17.20	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
19.20	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

## Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-4.49	-8.41				10	m/km

## Inspección Visual

Reversa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Cojineria	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		

**APROBADO: SI\_X\_** **NO**  
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.00	2.10
Eje2	2.00	2.20



**CEK SOL ARROYO**

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)