INFORME DE REVISIÓN PREVENTIVA PARA VEHÍCULOS

No: 00002138-2208

CDA Centro de Diagnóstico Automotriz SANTA LIBRADA

CDA SANTA LIBRADA
NIT 900554707-0
KR 11 69G 25 SUR Tel 3906322
BOGOTÁ

FECHA — **DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	Documento de identidad:	
2022-08-03	GUTIERREZ ESPITIA WILFREDO ALFONSO	CC. (X) NIT. ( ) CE. ( )	No. 0080254723

Dirección:	Telefono:	Ciudad:	Departamento:
CLL 69F SUR NO 14A-67	3106734440	BOGOTA	DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:	Marca:	Linea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:
SSX030	CHEVROLET	N300	CAMIONETA	2013	1206	262168

Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:
PUBLICO	10025432404	GASOLINA	BLANCO LUNA		GUTIERREZ ESPITIA WILFREDO ALFONSO

Emisiones Audibles

	Valor	Máximo	Unidad
Ruido Escape	82	NA	dBA

Intensidad e inclinación de luces bajas

	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Baja Derecha	27.5	2.5	Klux	0.7	0.5 - 3.5	%
Baja Izquierda	43.7	2.5	Klux	0.9	0.5 - 3.5	%

Suma de la intensidad de todas las luces

Intensidad	Máximo	Unidad
71.2	225	Klux

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
	75		75		74		77	40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad
62.08	50	%

Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad
29.13	18	%

	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	1576	2727	N	Eje 1 Derecho	1826	2403	N	13.69	30	%
Eje 2 Izquierdo	1763	3198	N	Eje 2 Derecho	1803	2894	N	2.22	30	%
Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral

Eje 1	0.1	Eje 2	0.1	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

Emisión de gases — **Vehículos con ciclo OTTO**

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono (CO) CO	Valor	Norma	Unidad	Dióxido carbono (CO2) CO2	Valor	Norma	Unidad	Oxigeno (O2) O2	Valor	Norma	Unidad	Hidrocarburo (como hexano) (HC) HC	Valor	Norma	Unidad	Óxido Nitroso (NO) NO	Valor	Norma	Unidad
	920	Ralentí	0.45	<=1	%	Ralentí	12.1	>=7	%	Ralentí	3.2	<=5	%	Ralentí	125	<=200	ppm	Ralentí			
	2370	Crucero	0.40	<=1	%	Crucero	11.0	>=7	%	Crucero	4.9	<=5	%	Crucero	193	<=200	ppm	Crucero			

Inspección Sensorial

G1	Identificacion reglamentaria	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE
G1	Retrovisores	CUMPLE
G1	Pito	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE
G1	Stop	CUMPLE
G1	Reversa	CUMPLE

G1	Luz de parqueo	CUMPLE
G1	Luz Interna	CUMPLE
G1	Luz Placa	CUMPLE
G1	Luces Altas	CUMPLE
G1	Luces Bajas	CUMPLE
G1	Indicadores de tablero	CUMPLE
G1	Terminales Bateria	CUMPLE
G1	Anclaje de bateria	CUMPLE
G1	Desempeñador	CUMPLE
G1	Cruceta	CUMPLE
G1	Linterna	CUMPLE
G1	Triangulos	CUMPLE
G1	Banderola	CUMPLE
G1	Tacos	CUMPLE
G1	Llanta de respuesto	CUMPLE
G1	Gato	CUMPLE
G1	Herramienta	CUMPLE
G1	Extintor	CUMPLE
G1	Botiquin	CUMPLE
G1	Señales de advertencia	CUMPLE
G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE

G1	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1	Tapiceria	CUMPLE
G1	Cojineria	CUMPLE
G1	Caja de Direccion	CUMPLE
G1	Terminales	CUMPLE
G1	Brazos Axiales	CUMPLE
G1	Bastidor	CUMPLE
G1	Pisos	CUMPLE
G1	Promedio de Distancia	CUMPLE
G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Temperatura por método aceleración por tiempo

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3.12
	Izquierda	Derecha
Eje 1	2.47	1.99
Eje 2	1.84	1.79

CDA Centro de Diagnóstico Automotriz SANTA LIBRADA

ING JOHN HAROLD LADINO RUIZ
NIT 900.554.707-0

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.