

SERVIPREVENT

NIT: 40431962-5

NORMA 0315 DE 2013

RESULTADO DE REVISION PREVENTIVA

FECHA 21 DE JULIO 2022

CONSECUTIVO: 2022 - 001745

INFORMACION GENERAL

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------|
| Ciudad | ACACIAS | Departamento | META | Empresa Operadora | VIAJANDO EXPRESS SAS | | |
| Propietario | NOHORA STELLA ROMERO CASTILLO | | | | C.C. | 21232014 | |
| Placa | TFX 270 | Numero Interno | 1270 | Celular | | Modelo | 2020 |
| Clase de Vehiculo | CAMIONETA | | Fecha de Matricula | 1/10/2019 | Color | BLANCO GLACIAL (V) | |
| Nro Chasis | 9FBHSR5B6LM947684 | | | Nro Motor | E412C163333 | | |
| Nro Licencia de Transito | 10019332574 | | Pais | COLOMBIA | CILINDRAJE | 1.998 | |
| Tarjeta de Operación | 270516 | Linea | DUSTER | Nro de Sillas | 5 | Marca | RENAULT |
| Fecha de Expedicion | 16/10/2021 | Servicio | PUBLICO | VIN o Serial | 9FBHSR5B6LM947684 | | |
| Soat | 5/10/2022 | R. T. M. | | 6/10/2022 | Combustible | GASOLINA | |
| Kilometraje | 48.130 | TECN. C.A.P. SENA | | HUGO BOTELLO ESPINEL | | | |

ESTADO DE SISTEMAS A INSPECCIONAR

| LUCES | IZQUIERDA | | DERECHA | | BOTIQUIN | COMPLETO INCOMPLETO | | PENDIENTE | | |
|------------------------|----------------|---|------------------|------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|--|
| | B | B | B | B | | SI | | | | |
| UNIDADES DELANTERAS | B | B | | | | | | | | |
| LUZ MEDIA DELANTERA | B | B | | | | | | | | |
| DIRECCIONAL DELANTERA | B | B | | | | | | | | |
| ESTACIONARIA DELANTERA | B | B | | | | | | | | |
| LUZ MEDIATRASERA | B | B | | | | | | | | |
| DIRECCIONALES TRASERAS | B | B | | | | | | | | |
| ESTACIONARIAS TRASERAS | B | B | | | | | | | | |
| LUZ FRENO | B | B | | | | | | | | |
| LUZ REVERSA | B | B | | | | | | | | |
| ALARMA DE REVERSA | B | B | | | | | | | | |
| FUGAS | TIENE NO TIENE | | SUSPENSION | | BIEN CORREGIR | | FRENOS | | BIEN CORREGIR | |
| MOTOR | | B | | AMORTIGUADORES | B | | | PASTILLAS | B | |
| CAJA | | B | | MUELLES TRASEROS | B | | | MORDAZAS | B | |
| TRANSMISION | | B | | MUELLES DELANTEROS | B | | | CILINDROS | B | |
| FRENOS | | B | | TIJERA SUPERIOR | B | | | BANDAS | B | |
| HIDRAULICO | | B | | TIJERA INFERIOR | B | | | GRADUACIONES | B | |
| AGUA | | B | | ESTABILIZAD. DELANTERA | B | | | BOMBA PRINCIPAL | B | |
| COMBUSTIBLE | | B | | ESTABILIZAD. TRASERA | B | | | NIVEL LIQUIDO | B | |
| DIRECCION | BIEN CORREGIR | | TRANSM./EMBRAGUE | | BIEN CORREGIR | | SISTEMA ELECTRICO | | BIEN CORREGIR | |
| VOLANTE | B | | | BOMBA PRINCIPAL | B | | | ESTADO DE INSTALACION | B | |
| COLUMNA DIRECCION | B | | | BOMBA AUXILIAR | B | | | LUCES INTERNAS | B | |
| CAJA | B | | | CARDAN | B | | | LUCES ACCESORIOS | B | |
| TERMINALES | B | | | CRUCETAS | B | | | AVISOS Y EMBLEMAS | | |
| ROTULAS | B | | | TRANSMISION | B | | | PLACAS SUPERIOR | B | |
| VARILLA TRANSVERSAL | B | | | RETENEDORES | B | | | PLACAS LATERALES | B | |
| BIELA CAJA | B | | | RODAMIENTOS DELANTEROS | B | | | LOGOS EMPRESA | B | |
| PUNTO FIJO | B | | | RODAMIENTOS TRASEROS | B | | | AVISOS INTERNOS | B | |
| CAUCHO PEDAL EMBRAGUE | B | | | CAUCHO PEDAL FRENO | B | | | CAUCHO PEDAL ACELERADOR | B | |

CUMPLE

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
E
S