


# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002645-2208



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ  
NIT 900634983-0  
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá  
Tel 9370352

<b>FECHA</b>		<b>DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO</b>							
Fecha de prueba <b>2022-08-12</b>	Nombre o razón social <b>MARTHA CECILIA FIGUEROA BONILLA</b>	Documento de Identidad <b>CC. ( X ) NIT. ( ) CE ( )</b>		No. <b>52296939</b>		Ciudad <b>BOGOTÁ</b>		Departamento <b>DISTRITO CAPITAL</b>	
Dirección: <b>CRA 1 ESTE 32B 32</b>		Telefono: <b>3138963226</b>		<b>DATOS DEL VEHICULO</b>					
Placa <b>WNU986</b>	Marca <b>CHEVROLET</b>	Linea <b>N300</b>		Clase <b>AUTOMOVIL</b>	Modelo <b>2016</b>	Cilindrada <b>1256</b>	Kilometraje <b>253479</b>		
Servicio <b>PUBLICO</b>	No Licencia Tránsito <b>10012047926</b>	Combustible <b>GASOLINA</b>	Color <b>BLANCO LUNA</b>	Empresa		Conducir <b>MARTHA CECILIA FIGUEROA BONILLA</b>			



<b>Delantera Izquierda</b>	<b>Valor</b> 42	<b>Delantera Derecha</b>	<b>Valor</b> 41	<b>Trasera Izquierda</b>	<b>Valor</b> 48	<b>Trasera Derecha</b>	<b>Valor</b> 44	<b>Mínimo</b> 40	<b>Unidad</b> %
<b>Suspensión (Si aplica)</b>									
<b>Eficacia Total</b>	<b>Mínimo</b> 50	<b>Unidad</b> %	<b>Fuerza</b> 2210	<b>Peso</b> 2776	<b>Unidad</b> N	<b>Fuerza</b> 2055	<b>Peso</b> 2806	<b>Unidad</b> N	<b>Desequilibrio</b> 7
<b>Eficacia Auxiliar</b>	<b>Mínimo</b> 18	<b>Unidad</b> %	<b>Unidad</b> Eje 1 Izquierdo	<b>Unidad</b> Eje 2 Izquierdo	<b>Unidad</b> Eje 3 Izquierdo	<b>Unidad</b> Eje 4 Izquierdo	<b>Unidad</b> Eje 5 Izquierdo	<b>Unidad</b> Eje 1 Derecho	<b>Unidad</b> Eje 2 Derecho
									<b>Máximo</b> 30
									<b>Unidad</b> %

<b>Eje 1</b>	<b>10</b>	<b>Eje 2</b>	<b>2</b>	<b>Eje 3</b>	<b>Eje 4</b>	<b>Eje 5</b>	<b>Máximo</b>	<b>± 10</b>	<b>Unidad</b>	<b>(m/km)</b>
<b>Desviación Lateral</b>										

<b>Inspección Visual</b>											
<b>G1</b> Identificación reglamentaria	CUMPLE	<b>G5</b> Luz de parqueo	CUMPLE	<b>G8</b> Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	<b>G11</b> Bastidor	CUMPLE	<b>G12</b> Promedio de Distancia	CUMPLE	<b>G12</b> Promedio de Tiempo	CUMPLE
<b>G1</b> Distintivo de la empresa	CUMPLE	<b>G5</b> Luz Interna	CUMPLE	<b>G8</b> Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G1</b> Anclaje sillas	CUMPLE	<b>G5</b> Luz Placa	CUMPLE	<b>G8</b> Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G1</b> Estado lubos escape	CUMPLE	<b>G5</b> Luces Altas	CUMPLE	<b>G9</b> Lateral y Pintura	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G1</b> Aseo General	CUMPLE	<b>G5</b> Luces Bajas	CUMPLE	<b>G9</b> Tapicería	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G1</b> Espejos	CUMPLE	<b>G5</b> Indicadores de tablero	CUMPLE	<b>G9</b> Cojinería	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G2</b> Pernos	CUMPLE	<b>G5</b> Terminales Bateria	CUMPLE	<b>G10</b> Caja de Dirección	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G2</b> Soportes	CUMPLE	<b>G5</b> Anclaje de batería	CUMPLE	<b>G10</b> Terminales	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G2</b> Rotulas Superiores	CUMPLE	<b>G5</b> Desempeñador	CUMPLE	<b>G10</b> Brazos Axiales	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G2</b> Rotulas Inferiores	CUMPLE	<b>G6</b> Cruzeta	CUMPLE	<b>G11</b> Bastidor	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G2</b> Resortes o Ballestas	CUMPLE	<b>G6</b> Linterna	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G2</b> Amortiguadores	CUMPLE	<b>G6</b> Triangulos	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G2</b> Tijeras	CUMPLE	<b>G6</b> Banderola	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G3</b> Limpiaparabrisas	CUMPLE	<b>G6</b> Tacos	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G3</b> Retrovisores	CUMPLE	<b>G6</b> Llantia de respuesto	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G3</b> Pito	CUMPLE	<b>G6</b> Galo	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G3</b> Dispositivo de velocidad	CUMPLE	<b>G6</b> Herramienta	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G4</b> Parabrisas	CUMPLE	<b>G6</b> Extintor	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G4</b> Ventanillas	CUMPLE	<b>G6</b> Botiquin	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G4</b> Puertas	CUMPLE	<b>G6</b> Señales de advertencia	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G4</b> Cinturones de Seguridad	CUMPLE	<b>G7</b> Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G4</b> Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	<b>G7</b> Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G5</b> Direccionales	CUMPLE	<b>G7</b> Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G5</b> Stop	CUMPLE	<b>G7</b> Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				
<b>G5</b> Reversa	CUMPLE	<b>G8</b> Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE	<b>G11</b> Pisos	CUMPLE				

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**  
NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
	Rueda De Repuesto	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,96	3,54
Eje 2	2,95	2,91

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHICULOS

Nro: **TRIANAS-2208**  
**CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ**  
 NIT 900634983  
 C.A.S. 209 N° 28 - F.F. SUR BOGOTÁ  
 Tel: 3157132



## FECHA

Fecha de prueba:  
 2023-08-12

Nombre y razón social:  
 MUESTRERÍA TRIANA VARGAS

Municipio y dirección:  
 BOGOTÁ

Dirección:  
 Carrera 17E Sur 53

Teléfono:  
 315851322

Marca:  
 CHEVROLET

Modelo:  
 N300

Clase:  
 AUTOMOVIL

Departamento:  
 BOGOTÁ

Placa:  
 P1881 KCD

No. Licencia Tránsito:  
 18012047926

Color:  
 BLANCO LUNA

Empresa:  
 EMPRESAS

Ciudad:  
 BOGOTÁ

Municipio:  
 BOGOTÁ

Municipio Especial de Bogotá  
 BOGOTÁ



Delanteras Izquierda	Valor	Delanteras Derecha	Valor	Trasera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor
	42		41		48		44

Suspensión (Si aplica)

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho
60,2	50	%	2210	2776	N	N	N	N	N	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	1516	3159	N	N	N	N	N	N
31,5	18	%								

Frenos		Desviación Lateral	
Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho
Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 3 Derecho	Eje 5 Derecho

Eje 1 10 Eje 2 2 Eje 3 2 Eje 4 2 Eje 5 10

Inspección Visual

Identificación	Valor	Unidad	Máximo	Unidad
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE			CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE			CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE			CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE			CUMPLE
G1 Asso General	CUMPLE			CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE			CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE			CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE			CUMPLE
G2 Rolulas Supenores	CUMPLE			CUMPLE
G2 Rolulas inferiores	CUMPLE			CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE			CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE			CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE			CUMPLE
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE			CUMPLE
G3 Retovisores	CUMPLE			CUMPLE
G3 Pilo	CUMPLE			CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE			CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE			CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE			CUMPLE
G4 Cauterones de Seguridad	CUMPLE			CUMPLE
G5 Direccional	CUMPLE			CUMPLE
G5 Slup	CUMPLE			CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE			CUMPLE

G1: CARROCERIA  
 G2: SISTEMA DE SUSPENSION  
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
 G5: SISTEMA ELECTRICO  
 G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS  
 G8: RINES  
 G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION  
 G11: CHASIS  
 G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABORIO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Arriba	3,21
Izquierda	3,34
Derecha	2,91

**CDA MOTOS & AUTOS**  
 C.A.S. 209 N° 28 - F.F. SUR BOGOTÁ  
 Tel: 3157132

LUIS FERNANDO TRIANA VARGAS  
 NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.