

# FORMATO REVISIÓN SENSORIAL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

No: 00004431-2208



CDA TUTEENO S.A.S  
NIT 901191265-1  
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 T  
7964538  
BOGOTÁ

**FECHA**  
Fecha de prueba: 2022-08-17  
Lugar de prueba: TRANS 55 NO 1 39 SUR

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**  
Nombre o razón social: DAVILA HUGO  
Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 13926738  
Teléfono: 3205795281  
Ciudad: BOGOTÁ  
Departamento: DISTRITO CAPITAL

**DATOS DEL VEHICULO**  
Categoría: SZN062  
Marca: CHERY  
Línea: YOYA  
Clase: CAMIONETA  
Modelo: 2012  
Cilindrada: 1297  
Kilometraje: 354221  
Servicio: PUBLICO  
No Licencia Tránsito: 19015131729  
Combustible: GASOLINA  
Color: BLANCO CHERY  
Empresa:  
Conductor: DAVILA HUGO



Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz blema	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillan	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Asso General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzetas	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Resortes o Bailantes	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G3 Pilo	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Lantonería y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	NO APLICA	G6 Herramientas	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G4 Ventanillas	NO APLICA	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Rodamientos de la Dirección	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionalas	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	NO APLICA
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.74	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4.58	4.71
Eje 2	4.98	4.97