

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002058-2208



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA
Fecha de prueba: 2022-08-19

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: EDWIN MARTINEZ URREA
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 79218190
Dirección: CRA 16 C 27 64
Teléfono: 3224778658
Ciudad: AGUA DE DIOS
Departamento: CUNDINAMARCA

DATOS DEL VEHICULO
Placa: TSP459
Marca: CHEVROLET
Linea: N300
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2013
Cilindraje: 1206
Kilometraje: 177158
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10021183524
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO LUNA
Empresa:
Conductor: EDWIN URREA MARTINEZ



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad			
		58					55			51	40	%			
Suspensión (Si aplica)															
Frenos															
Eficacia Total	Mínimo	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
59,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	1936	3129	N	Eje 1 Derecho	2016	3188	N	4	30	%		
				Eje 2 Izquierdo	1953	3914	N	Eje 2 Derecho	2328	3630	N	16,1	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad													
32	18	%	Eje 3 Izquierdo												
				Eje 4 Izquierdo											
				Eje 5 Izquierdo											
Desviación Lateral															
Eje 1	3	Eje 2	-2	Eje 3			Eje 4			Eje 5	Máximo ± 10	Unidad	(m/km)		
Inspección Visual															
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE	G5 Luz de parqueo			CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Izquierdo			CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE	G5 Luz Interna			CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Derecho			CUMPLE				
G1 Anclaje sillas			CUMPLE	G5 Luz Placa			CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Izquierdo			CUMPLE				
G1 Estado tubos escape			CUMPLE	G5 Luces Allas			CUMPLE	G9 Latonería y Pintura			CUMPLE				
G1 Asao General			CUMPLE	G5 Luces Bajas			CUMPLE	G9 Tapicería			CUMPLE				
G1 Espejos			CUMPLE	G5 Indicadores de tablero			CUMPLE	G9 Cojinería			CUMPLE				
G2 Pernos			CUMPLE	G5 Terminales Batería			CUMPLE	G10 Caja de Dirección			CUMPLE				
G2 Soportes			CUMPLE	G5 Anclaje de batería			CUMPLE	G10 Terminales			CUMPLE				
G2 Rotulas Superiores			CUMPLE	G5 Desempeñador			CUMPLE	G10 Brazos Axiales			CUMPLE				
G2 Rotulas Inferiores			CUMPLE	G6 Cruceta			CUMPLE	G11 Bastidor			CUMPLE				
G2 Resortes o Ballestas			CUMPLE	G6 Linterna			CUMPLE	G11 Pisos			CUMPLE				
G2 Amortiguadores			CUMPLE	G6 Triángulos			CUMPLE	G12 Promedio de Distancia			CUMPLE				
G2 Tijeras			CUMPLE	G6 Banderola			CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo			CUMPLE				
G3 Limpiaparabrisas			CUMPLE	G6 Tacos			CUMPLE								
G3 Retrovisores			CUMPLE	G6 Llanta de respuesto			CUMPLE								
G3 Pilo			CUMPLE	G6 Gato			CUMPLE								
G3 Dispositivo de velocidad			CUMPLE	G6 Herramienta			CUMPLE								
G4 Parabrisas			CUMPLE	G6 Extintor			CUMPLE								
G4 Ventanillas			CUMPLE	G6 Botiquín			CUMPLE								
G4 Puertas			CUMPLE	G6 Señales de advertencia			CUMPLE								
G4 Cinturones de Seguridad			CUMPLE	G7 Eje 1 llanta Derecha			CUMPLE								
G4 Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE	G7 Eje 1 llanta Izquierda			CUMPLE								
G5 Direccionales			CUMPLE	G7 Eje 2 llanta Derecha			CUMPLE								
G5 Stop			CUMPLE	G7 Eje 2 llanta Izquierda			CUMPLE								
G5 Reversa			CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Derecho			CUMPLE								

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.12	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,98	3,87
Eje 2	4,54	4,65

SERGIO ANDRES MORENO SANCHEZ

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

