

C.D.A. 37 S.A.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

NIT: 900.165.471-9 Dir: Calle 12 A No 35-61 Tel: 2374176-2374177

REVISION TECNOMECANICA PREVENTIVA

Ley 1383 Del 2010 Ministerio de Transporte. Resolución 315 de 2013 y 1565 de 2014

Email: cda37sa@hotmail.com

FORMULARIO No: 64525		PLACA AUTO: WLL629	F REVISION PREV.: 21-ago.-22	F. PROX. REVISION: 20-oct.-22	EMPRESA AFILIADA: TRANSPORTE ESPECIAL TRAVEL	ORDEN- MOVIL
MARCA: DFSK	LINEA: EQ6390PF22Q	MODELO: 2015	CLASE: CAMIONETA	COLOR (es): BLANCO		
TIPO SERVICIO: PUBLICO URBANO	NIVEL DE SERVICIO: ESPECIAL	TARJETA OPERACION: 202959	LICENCIA TRANSITO: 10019641259	TIPO MOTOR: GAS-GASOLINA	Venci Rev. Tecn Oblig: 21-jun.-23	
DATOS DEL PROPIETARIO						
NOMBRE PROPIETARIO: TORRES GARCIA DIANA MARCELA		NIT/CC PROPIETARIO: 1022340315	DIRECCION PROPIETARIO:		TELEFONO PROPIETARIO:	
DATOS DEL CONDUCTOR						
NOMBRE CONDUCTOR: FERNANDO TORRES MENESES			CEDULA CONDUCTOR: 19406175	VENC. LICENCIA CONDUCCION: 25-nov.-22		
DATOS DE LOS SEGUROS						
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA ESTADO		ASEGURADORA C. CONTRACTUAL MUNDIAL		ASEGURADORA C. EXTRACONTRA MUNDIAL		
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO: 17-abr.-23		C. CONTRAC. VENCIMIENTO: 10-nov.-22		C. EXTRACONTRAC VENCIMIENTO: 10-nov.-22		

RESULTADOS ANALISIS DE GASES			
Lim CO %	CO% y otros gase	PPM Resultados:	Aprobó CO%
Lim PPM :			Aprobó PPM:

OBSERVACIONES:

Formulario No: 64525		38 Parabrasis Del y Trasero	Apto	77 Bujes muelles	Apto	SISTEMA DE: 14 REVISION EXTERIOR	
SISTEMA DE: 1 EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD		39 Polarizados e tintados	Apto	78 Bujes tijeras	Apto	118 Limpiabrisas	
1 Retrovisores	Apto	40 Fisuras e impactos	Apto	79 Hojas muelles	Apto	119 fisuras chasis	
2 Botiquín	Apto	41 Ventanas laterales	Apto	80 Espirales	Apto	120 Peldaños	
3 Espejos laterales	Apto	42 Salidas de Emergencia	Apto	81 Rotulas	Apto	121 Puertas	
4 Espejo puerta trasera	Apto	SISTEMA DE: 6 DIRECCION		82 Chasis	Apto	122 Baul	
5 Extintor	Apto	43 Alineación	Apto	83 Barra estabilizadora	Apto	123 Carroceria - corrosion	
6 Gato hidraulico	Apto	44 Axiales	Apto	SISTEMA DE: 11 ALUMBRADO Y SENALIZACION			
7 Herramientas	Apto	45 Brazo corto	Apto	84 Intensidad luces	Apto	124 Compuertas de carga	
8 linterna	Apto	46 Guardapolvos direccion	Apto	85 Pastas frenos	Apto	125 Perforaciones o entrada de agua	
9 Martillo rompe vidrios-palanca	Apto	SISTEMA DE: 7 PRESENTACION INTERIOR		86 Pastas estacionarias	Apto	126 Guardabarros	
10 Soporte repuesto	Apto	47 Asideros y portaequipajes	Apto	87 Exploradoras traseras	Apto	SISTEMA DE: 15 TAXIMETRO	
11 Tacos	Apto	48 Cinturones de seguridad	Apto	88 Colores diferentes	Apto	127 Inexistencia taximetro	Apto
12 Triángulos	Apto	49 Sillería	Apto	89 Luces reflectivas	Apto	128 Taximetro no visible	Apto
13 Dispositivo de velocidad	Apto	50 Sillas discapacitados	Apto	90 Pastas reversa	Apto	SISTEMA DE: 16 TRANSMISION Y POTENCIA	
14 Chaleco	Apto	51 Tapicería	Apto	91 Comandos luces	Apto	129 Holguras elementos transmision	Apto
SISTEMA DE: 2 ALISTAMIENTO Y OTROS		52 forros	Apto	92 Luces bajas	Apto	130 Fuga de aceite caja	Apto
15 Bomper trasero	Apto	53 Aseo	Apto	93 Luces Altas	Apto	131 Cadena proteccion cardan	Apto
16 Numeros de movil	Apto	54 Estribos	Apto	94 Luces estribos	Apto	132 Holguras cardan	Apto
17 Cauchos puertas	Apto	55 Puertas	Apto	95 Direccionales	Apto		
18 Latonería	Apto	56 Pisos (lisos o rotos)	Apto	96 Estacionarias	Apto		
19 Pintura general	Apto	57 Timbre	Apto	97 Exploradoras delanteras	Apto		
20 Bomper delantero	Apto	SISTEMA DE: 8 FUGAS		98 Reversa	Apto		
21 Logotipos de la empresa	Apto	58 Combustible	Apto	99 frenos	Apto		
22 PBX Como conduzco?	Apto	59 Aire (mangueras y valvulas)	Apto	100 Internas	Apto		
23 Calcomanías Salida Emergencia	Apto	SISTEMA DE: 9 MOTOR		101 Cocuyos delanteros	Apto		
24 Aristas cortantes	Apto	60 Fugas aceite motor	Apto	102 Cocuyos traseros	Apto		
25 Placas laterales y de techo	Apto	61 Batería	Apto	103 Luz placa	Apto		
26 Tapa aceite y tapa combustible	Apto	62 Cableado electrico en mal estado	Apto	SISTEMA DE: 12 EMISIONES CONTAMINANTES			
27 Chapas y manijas	Apto	63 Radiador (fugas)	Apto	104 Resonador	Apto		
SISTEMA DE: 3 FRENSOS		64 Guaya capo	Apto	105 Nivel de opacidad %	No aplica		
28 Liquido frenos	Apto	65 Soportes	Apto	106 CO %	Sin evaluar		
29 Booster	Apto	66 Filtros de aire	Apto	107 Exosto	Apto		
30 Tubos mangueras	Apto	SISTEMA DE: 10 SUSPENSION		SISTEMA DE: 13 RINES Y LLANTAS			
31 Guayas Fundas Varillas	Apto	67 Guardapolvos rotulas	Apto	108 Bandas laterales	Apto		
32 Pedal	Apto	68 Tirantes o brazos	Apto	109 Fisuras	Apto		
33 Bomba principal	Apto	69 Amortiguadores delanteros	Apto	110 Banda de rodamiento	Apto		
34 Freno mano	Apto	70 Amortiguadores traseros	Apto	111 Regrabadas	Apto		
SISTEMA DE: 4 ELEMENTOS PARA PRODUCIR RUIDO		71 Soportes sapos	Apto	112 Delanteras	Apto		
35 Pito	Apto	72 Fugas amortiguadores	Apto	113 Traseras	Apto		
SISTEMA DE: 5 VIDRIOS		73 Tijera inferior	Apto	114 Repuesto	Apto		
36 Interruptores elevavidrios	Apto	74 Tijera superior	Apto	115 Rines	Apto		
37 Vidrios que distorsionan camp	Apto	75 Terminales	Apto	116 Guardapolvos ejes	Apto		
		76 Splinderes	Apto	117 Pernos y esparragos	Apto		

Señor usuario, los resultados de la revisión preventiva tienen relación con la revisión Tecnomecánica (RTM y EC) y obliga al Cliente a la aprobación de la misma.



RESULTADO REVISION PREV. CUMPLE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

C.D.A. 37 S.A.
 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
 NIT. 900.165.471-9
 TEL. 237 4176 - 237 4177
 CALLE 12 A No. 35 - 61

ELABORO
JUAN CARLOS PINEROS