

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000075-2209

TECNICARS CDA
NIT 900904326-0
CALLE 55 # 4-18/19
BOACHA Tel 3052881108



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-09-07	Nombre o razón social: AGURRE BOACHA SONIA ROCIO	Documento de identidad: CC: (X) MIT: () CE: ()	No: 82463842		
Dirección: CR 77 H N 85 J 41 SUR	Teléfono: 9090000 Cel 3118310554	Ciudad: BOACHA	Departamento: CUNDINAMARCA		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: TTP937	Marca: CHEVROLET	Línea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2014	Cilindros: 1206
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10029589304	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO LUNA	Empresa:	Kilometraje: 341474
			Conductor: AGURRE BOACHA SONIA ROCIO		



Suspensión (Si aplica)											
Delantero Izquierda	Valor	Delantero Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	59		79		52		42	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
71,2	50	%	2178	3218	N	2746	3061	N	20,7"	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo		Eje 1 Derecho		Eje 2 Derecho		Eje 3 Derecho		
33,4	18	%	Eje 2 Izquierdo		Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho		Eje 5 Derecho		
Eje 3 Izquierdo											
Eje 4 Izquierdo											
Eje 5 Izquierdo											

Desviación Lateral											
Eje 1	-0,4	Eje 2	-0,2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(mm)	

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Izquierda	CUMPLE
G1 Destinio de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Anclaje sillar	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Aceo General	CUMPLE	G1 Luces Bajos	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Izquierda	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batena	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Urtema	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respusta	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pilo	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extmor	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Letonera y Pintura	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Cojneria	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje3 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje4 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Izquierda	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje5 Banta Derecha	CUMPLE								

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	7,77	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,34	6,74
Eje 2	7,26	7,49

Ing Edgar Eduardo Ortíz

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

