

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001367-2112



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-09-07	Nombre o razón social: CARMEN ELIS PALOMEQUE MONYOMA	Documento de Identidad: CC. (X) HIT. () CE. ()	No. 86918123		
Dirección: CRA 100 66 48 SUR	Teléfono: 3205781981	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: WDR954	Marca: CHEVROLET	Línea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2017	Cilindrada: 1208
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018014846	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO LUNA	Empresa:	Kilometraje: 142172
				Conductor: ROMERO ROMERO DIAHA PTRICIA	



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad
		57			50			79			64	40	%
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Suspensión (Si aplica)										
67,8	50	%	Frenos										
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
38,2	18	%	2014	3316	N	1941	2678	N	3,6	30	%		
			Eje 1 Izquierdo			Eje 1 Derecho			3,7	30	%		
			Eje 2 Izquierdo			Eje 2 Derecho							
			Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho							
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho							
Desviación Lateral													
Eje 1	0	Eje 2	7	Eje 3	Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10		Unidad (mm)		
Inspección Visual													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE		G5 Luz de parqueo	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE		G5 Luz Interna	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Anclaje sillas	CUMPLE		G5 Luz Placa	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE		G5 Luces Altas	CUMPLE		G9 Latorneria y Pintura	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE		G5 Luces Bajas	CUMPLE		G9 Tapiceria	CUMPLE				CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE		G5 Indicadores de tablero	CUMPLE		G9 Cojineta	CUMPLE				CUMPLE		
G2 Pernos	CUMPLE		G5 Terminales Bateria	CUMPLE		G10 Caja de Direccion	CUMPLE				CUMPLE		
G2 Soportes	CUMPLE		G5 Anclaje de bateria	CUMPLE		G10 Terminales	CUMPLE				CUMPLE		
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE		G5 Desempeñador	CUMPLE		G10 Brazos Axiales	CUMPLE				CUMPLE		
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE		G6 Cruceta	CUMPLE		G11 Bastidor	CUMPLE				CUMPLE		
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6 Linterna	CUMPLE		G11 Pisos	CUMPLE				CUMPLE		
G2 Amortiguadores	CUMPLE		G6 Triangulos	CUMPLE		G12 Promedio de Distancia	CUMPLE				CUMPLE		
G2 Tijeras	CUMPLE		G6 Banderola	CUMPLE		G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE				CUMPLE		
G3 Limplaparabrisas	CUMPLE		G6 Tacos	CUMPLE									
G3 Retrovisores	CUMPLE		G6 Llanta de respuesto	CUMPLE									
G3 Pito	CUMPLE		G6 Gato	CUMPLE									
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G6 Herramienta	CUMPLE									
G4 Parabrisas	CUMPLE		G6 Extingtor	CUMPLE									
G4 Ventanillas	CUMPLE		G6 Botiquin	CUMPLE									
G4 Puertas	CUMPLE		G6 Señales de advertencia	CUMPLE									
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE									
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE									
G5 Direccionales	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE									
G5 Stop	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE									
G5 Reversa	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE									

- G1: CARROCERIA
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: LLANTAS
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G8: RINES
- G11: CHASIS
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,4	5,6
Eje 2	5,9	5,8

CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ