

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00017118-2209



CDA MI VAQUITA  
NIT 900293608  
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA  
Tel 6617999

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-09-19	Nombre o razón social: ALVEAR SARAVIA ADOLFO ENRIQUE	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 9297571		
Dirección: CRA 32 NO 25-110	Telefono: 3166778263	Ciudad: CARTAGENA	Departamento: BOLIVAR		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa: TVC573	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER DYNAMIQUE	Clase: CAMPERO	Modelo: 2016	Cilindraje: 1998	Kilometraje: 307837
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10014624667	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO ARTICA	Empresa:	Conductor: ALVEAR SARAVIA ADOLFO ENRIQUE	



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
	60		67		52		54	40	%

Frenos														
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso			Unidad			Desequilibrio	Máximo	Unidad
54,8	50	%	Eje 1 Izquierdo	2000	4120	N	Eje 1 Derecho	2800	4120	N	28,6"	30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1420	2943	N	Eje 2 Derecho	1370	2649	N	3,5	30	%	
19,6	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho							
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho							

Desviación Lateral										
Eje 1	0,5	Eje 2	-1,6	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE						
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE						
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE						
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE						
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE						
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE						
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE						
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE						
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE						
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE						
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE						
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE						
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE						
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE						
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE						
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE						

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % .) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6,11	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,65	4,71
Eje 2	3,91	3,88

*Ralfis Cogollo Elguedo*  
**RALFIS COGOLLO ELGUEDO**

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.