

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00007012-2209

C.D.A.  
SEIKOU S.A.S.

CDA SEIKOU SAS  
NIT 901074563-0  
Cra 20 No 66-34/40  
7557338  
BOGOTA D.C

Tel

## FECHA

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

|                                |  |   |                                   |
|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Fecha de prueba:<br>2022-09-24 | Nombre o razón social:<br>HECTOR RAMON SANCHEZ NAVARRO | Documento de identidad:<br>CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) | No. 88247578                      |
| Dirección:<br>CRA 145 144 C 72 | Teléfono:<br>3104770046                                | Ciudad:<br>BOGOTA                                     | Departamento:<br>DISTRITO CAPITAL |

## DATOS DEL VEHICULO

|                      |                                   |                              |                        |                 |                     |                        |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Placa:<br>WNX379     | Marca:<br>CHERY                   | Línea:<br>TIGGO SQR7200 T117 | Clase:<br>CAMIONETA    | Modelo:<br>2016 | Cilindraje:<br>1598 | Kilometraje:<br>145812 |
| Servicio:<br>PUBLICO | No Licencia Tránsito:<br>88247578 | Combustible:<br>GASOLINA     | Color:<br>BLANCO CHERY | Empresa:        | Conductor:          |                        |



## Suspensión (Si aplica)

|                     |          |                   |          |                   |          |                 |          |           |          |
|---------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|
| Delantera Izquierda | Valor 60 | Delantera Derecha | Valor 65 | Trasera Izquierda | Valor 56 | Trasera Derecha | Valor 58 | Mínimo 40 | Unidad % |
|---------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|

## Frenos

| Eficacia Total    | Mínimo | Unidad | Fuerza               | Peso | Unidad | Fuerza             | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|-------------------|--------|--------|----------------------|------|--------|--------------------|------|--------|---------------|--------|--------|
| 60,6              | 50     | %      | Eje 1 Izquierdo 2012 | 4228 | N      | Eje 1 Derecho 1914 | 3610 | N      | 4,9           | 30     | %      |
|                   |        |        | Eje 2 Izquierdo 2444 | 3590 | N      | Eje 2 Derecho 2733 | 3581 | N      | 10,6          | 30     | %      |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo      |      |        | Eje 3 Derecho      |      |        |               |        |        |
| 31,1              | 18     | %      | Eje 4 Izquierdo      |      |        | Eje 4 Derecho      |      |        |               |        |        |
|                   |        |        | Eje 5 Izquierdo      |      |        | Eje 5 Derecho      |      |        |               |        |        |

## Desviación Lateral

|       |   |       |   |       |  |       |  |       |  |             |               |
|-------|---|-------|---|-------|--|-------|--|-------|--|-------------|---------------|
| Eje 1 | 0 | Eje 2 | 0 | Eje 3 |  | Eje 4 |  | Eje 5 |  | Máximo ± 10 | Unidad (m/km) |
|-------|---|-------|---|-------|--|-------|--|-------|--|-------------|---------------|

## Inspección Sensorial

|                                  |        |                           |        |                           |        |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria  | CUMPLE | G5 Luz de parqueo         | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Izquierda  | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa      | CUMPLE | G5 Luz Interna            | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Derecha    | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillas                | CUMPLE | G5 Luz Placa              | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Izquierda  | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape           | CUMPLE | G5 Luces Altas            | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Derecha    | CUMPLE |
| G1 Aseo General                  | CUMPLE | G5 Luces Bajas            | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Izquierda  | CUMPLE |
| G1 Espejos                       | CUMPLE | G5 Indicadores de tablero | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Derecho       | CUMPLE |
| G2 Pernos                        | CUMPLE | G5 Terminales Batería     | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Izquierdo     | CUMPLE |
| G2 Soportes                      | CUMPLE | G5 Anclaje de batería     | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Derecho       | CUMPLE |
| G2 Rotulas Superiores            | CUMPLE | G5 Desempeñador           | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Izquierdo     | CUMPLE |
| G2 Rotulas Inferiores            | CUMPLE | G6 Cruceta                | CUMPLE | G8 Eje3 Rin Derecho       | CUMPLE |
| G2 Resortes o Ballestas          | CUMPLE | G6 Linterna               | CUMPLE | G8 Eje3 Rin Izquierdo     | CUMPLE |
| G2 Amortiguadores                | CUMPLE | G6 Triángulos             | CUMPLE | G8 Eje4 Rin Derecho       | CUMPLE |
| G2 Tijeras                       | CUMPLE | G6 Banderola              | CUMPLE | G8 Eje4 Rin Izquierdo     | CUMPLE |
| G3 Limpiaparabrisas              | CUMPLE | G6 Tacos                  | CUMPLE | G8 Eje5 Rin Derecho       | CUMPLE |
| G3 Retrovisores                  | CUMPLE | G6 Llanta de respuesto    | CUMPLE | G8 Eje5 Rin Izquierdo     | CUMPLE |
| G3 Pito                          | CUMPLE | G6 Gato                   | CUMPLE | G9 Latonería y Pintura    | CUMPLE |
| G3 Dispositivo de velocidad      | CUMPLE | G6 Herramienta            | CUMPLE | G9 Tapicería              | CUMPLE |
| G4 Parabrisas                    | CUMPLE | G6 Extintor               | CUMPLE | G9 Cojinería              | CUMPLE |
| G4 Ventanillas                   | CUMPLE | G6 Botiquín               | CUMPLE | G10 Caja de Dirección     | CUMPLE |
| G4 Puertas                       | CUMPLE | G6 Señales de advertencia | CUMPLE | G10 Terminales            | CUMPLE |
| G4 Cinturones de Seguridad       | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Derecha    | CUMPLE | G10 Brazos Axiales        | CUMPLE |
| G4 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Izquierda  | CUMPLE | G11 Bastidor              | CUMPLE |
| G5 Direccionales                 | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Derecha    | CUMPLE | G11 Pisos                 | CUMPLE |
| G5 Stop                          | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Izquierda  | CUMPLE | G12 Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G5 Reversa                       | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Derecha    | CUMPLE | G12 Promedio de Tiempo    | CUMPLE |

|                               |                            |                            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA                | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS                | G10: SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION     | G5: SISTEMA ELECTRICO      | G8: RINES                  | G11: CHASIS                |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA    | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |           |         |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto          | 5.55      |         |
|                            | Izquierda | Derecha |
| Eje 1                      | 4,56      | 4,88    |
| Eje 2                      | 4,97      | 4,62    |

JOHAN VALENCIA RONDON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.