

FORMATO REVISIÓN SENSORIAL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

No: 00004949-2210



CDA TUTEENO S.A.S
NIT 901191265-1
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 Tel
7964538
BOGOTÁ

| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | |
|--------------------|-----------------------|--|------------|----------------------------|--------------------|
| Fecha de prueba: | Nombre o razón social | FERNANDEZ JORGE | | Documento de identidad: | No. 79561518 |
| 2022-10-24 | | | | CC. (X) NIT. () CE. () | |
| Dirección: | | Telefono: | 3123460351 | Ciudad: | BOGOTA |
| | CLL 25 54 65 | | | Departamento: | DISTRITO CAPITAL |
| DATOS DEL VEHICULO | | | | | |
| Placa: | Marca: | Linea: | Clase: | Modelo: | Cilindraje: |
| GUV277 | CHANGANG | SC6350C | CAMIONETA | 2020 | 1498 |
| | | | | | Kilometraje: 87128 |
| Servicio: | No Licencia Tránsito: | Combustible: | Color: | Empresa: | Conductor: |
| PUBLICO | 10022242588 | GASOLINA | BLANCO | | FERNANDEZ JORGE |



Inspección Visual

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G5 Luz de parqueo | CUMPLE | G7 Eje3 llanta izquierda | NO APLICA |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G5 Luz Interna | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Derecha | NO APLICA |
| G1 Anclaje sillón | CUMPLE | G5 Luz Placa | CUMPLE | G7 Eje4 llanta izquierda | NO APLICA |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G5 Luces Altas | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Derecha | NO APLICA |
| G1 Asco General | CUMPLE | G5 Luces Bajas | CUMPLE | G7 Eje5 llanta izquierda | NO APLICA |
| G1 Espejos | CUMPLE | G5 Indicadores de tablero | CUMPLE | G8 Eje1 Rln Derecho | CUMPLE |
| G2 Pernos | CUMPLE | G5 Terminales Bateria | CUMPLE | G8 Eje1 Rln Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Soportes | CUMPLE | G5 Anclaje de batería | CUMPLE | G8 Eje2 Rln Derecho | CUMPLE |
| G2 Rotulas Superiores | CUMPLE | G5 Desempeñador | CUMPLE | G8 Eje2 Rln Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G6 Cruceta | CUMPLE | G8 Eje3 Rln Derecho | NO APLICA |
| G2 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G6 Linterna | CUMPLE | G8 Eje3 Rln Izquierdo | NO APLICA |
| G2 Amortiguadores | CUMPLE | G6 Triángulos | CUMPLE | G8 Eje4 Rln Derecho | NO APLICA |
| G2 Tijeras | CUMPLE | G6 Banderola | CUMPLE | G8 Eje4 Rln Izquierdo | NO APLICA |
| G3 Limpia parabrisas | CUMPLE | G6 Tacos | CUMPLE | G8 Eje5 Rln Derecho | NO APLICA |
| G3 Retrovisores | CUMPLE | G6 Llanta de respuesto | CUMPLE | G8 Eje5 Rln Izquierdo | NO APLICA |
| G3 Pito | CUMPLE | G6 Gato | CUMPLE | G9 Latoreria y Pintura | CUMPLE |
| G3 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G6 Herramienta | CUMPLE | G9 Tapiceria | CUMPLE |
| G4 Parabrisas | CUMPLE | G6 Extintor | CUMPLE | G9 Cojineria | CUMPLE |
| G4 Ventanillas | CUMPLE | G6 Botiquin | CUMPLE | G10 Rodamientos de la Dirección | CUMPLE |
| G4 Puertas | CUMPLE | G6 Señales de advertencia | CUMPLE | G10 Terminales | CUMPLE |
| G4 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G10 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G4 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G11 Bastidor | CUMPLE |
| G5 Direccional | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G11 Pisos | CUMPLE |
| G5 Stop | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G12 Promedio de Distancia | NO APLICA |
| G5 Reversa | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Derecha | NO APLICA | G12 Promedio de Tiempo | NO APLICA |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Rapuesto | 4,30 | |
| | Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 5,36 | 6,2 |
| Eje 2 | 4,65 | 3,98 |