

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002628-2210



CDA CONTROL CAR
NIT 901396853-3
CARRERA 27 # 26-63/61 SUR
Tel 6292655
BOGOTA

FECHA
Fecha de prueba: 2022-10-14

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: figueroa bonilla martha cecilia y otros
Documento de identidad: CC.(X) NIT.() CE.()
Dirección: cr 1 este # 32b 32
Teléfono: 3138953225
Ciudad: BOGOTA
No. 52296020
Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: WNU986
Marca: CHEVROLET
Linea: N300
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2016
Cilindrada: 1206
Kilometraje: 15266

Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10012047926
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO LUNA
Empresa:
Conductor: figueroa bonilla martha cecilia y otros



Inspección Visual

G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento.	CUMPLE	G6 Reversa	CUMPLE	G8 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.	CUMPLE	G6 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G2 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G6 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G2 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G6 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G2 Anclaje sillas	CUMPLE	G6 Luces Altas	CUMPLE	G8 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G2 Estado tubos escape	CUMPLE	G6 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Aseo General	CUMPLE	G6 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Espejos	CUMPLE	G6 Terminales Bateria	CUMPLE	G9 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Pernos	CUMPLE	G6 Anclaje de batería	CUMPLE	G9 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Soportes	CUMPLE	G6 Desempeñador	CUMPLE	G9 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Rotulas Superiores	CUMPLE	G7 Cruceta	CUMPLE	G9 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G7 Linterna	CUMPLE	G9 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G7 Triangulos	CUMPLE	G9 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Amortiguadores	CUMPLE	G7 Banderola	CUMPLE	G9 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Tijeras	CUMPLE	G7 Tacos	CUMPLE	G9 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G4 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G7 Llant de respuesto	CUMPLE	G10 Latoneria y Pintura	CUMPLE
G4 Retrovisores	CUMPLE	G7 Gato	CUMPLE	G10 Tapiceria	CUMPLE
G4 Pito	CUMPLE	G7 Herramienta	CUMPLE	G10 Cojineria	CUMPLE
G4 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G7 Extingor	CUMPLE	G11 Caja de Direccion	CUMPLE
G5 Parabrisas	CUMPLE	G7 Botiquin	CUMPLE	G11 Terminales	CUMPLE
G5 Ventanillas	CUMPLE	G7 Señales de advertencia	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE
G5 Puertas	CUMPLE	G8 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Bastidor	CUMPLE
G5 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G8 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Pisos	CUMPLE
G5 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G8 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G13 Promedio de Distancia	CUMPLE
G6 Direccionales	CUMPLE	G8 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G13 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G6 Stop	CUMPLE	G8 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE		

- G1: EMISIONES DE GASES DE ESCAPE Y RUIDO
- G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G7: EQUIPO DE CARRETERA
- G10: ESTADO DE PRESENTACION
- G13: DISPOSITIVOS DE COBRO
- G2: CARROCERIA
- G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G8: LLANTAS
- G11: SISTEMA DE DIRECCION
- G3: SISTEMA DE SUSPENSION
- G6: SISTEMA ELECTRICO
- G9: RINES
- G12: CHASIS

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	
Izquierda	Derecha
Eje 1	2,1
Eje 2	3,6

[Handwritten Signature]
ANDRES FELIPE GASCA RUIZ

